

## 174259 2 昂瑞电子

产品名称	174259 2 昂瑞电子
公司名称	天津昂瑞电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区白堤路248号鑫天南大园区720室
联系电话	13821609571 13821609571

### 产品详情

若是FPC连接器的引脚端针直接存在折断或者是弯曲的情况，174259-2，为了防止安全隐患的问题，不要应用到使用当中，应当马上要选择更换掉，否者会造成连接器的线路之间的传输不良，从而引发一些短路的现象，严重的话有可能会直接烧毁连接器。焊接FPC连接器的时候，其要注意焊盘操作回流焊当中的焊锡不宜添加太多，否者会连接器的端子焊不稳或是造成虚焊的现象。

汽车线束在使用时间长的情况下，偶尔会出现短路或者烧坏的现象，这种情况出现需要马上处理，特别是烧坏，因为线束烧的速度非常快，处理完了很容易整个电气设备都收到损坏。试灯检查法较适合检查导线断路故障情况。使用临时试灯法应注意试灯的功率不要太大，在测试电子控制器的控制输出端子是否有输出及是否有足够的输出时尤其要慎重，防止使控制器超载损坏。尽量使用二极管试灯。

压接连接应能使导线和接触对材料产生金属互溶流动和对称变形，类似于冷焊连接，能得到较好的机械强度和电连续性，并能承受更恶劣的环境条件。目前普遍认为采用正确的压接连接臂锡焊好，特别是在大电流场合必须使用压接。常见的连接时锡焊。锡焊连接重要的是焊锡料与被焊接表面之间应形成金属的连续性。连接器焊接端常见的镀层是锡合金、银和金。绕接：将导线直接缠绕在带菱角的接触件绕接柱上。绕接时，导线在张力受到控制的情况下进行缠绕，压入并固定在接触件绕接柱的菱角处，以形成气密性接触。

174259-2-昂瑞电子(推荐商家)由天津昂瑞电子科技有限公司提供。174259-2-昂瑞电子(推荐商家)是天津昂瑞电子科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司还是从事住友连接器，日本住友连接器，住友连接器代理的厂家，欢迎来电咨询。