

MP377通讯连接中断显示白屏故障程序保留维修

产品名称	MP377通讯连接中断显示白屏故障程序保留维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

MP377通讯连接中断显示白屏故障程序保留维修

- 1、触摸不灵故障 一般是液晶显示和玻璃对应的按钮等位置偏移造成的，也有是触摸玻璃老化造成，前者可以根据人机界面厂家提供的“重新校正就可以了，后者需要更换触摸玻璃，也有一些是接触不良造成的，清洗一下就可以解决问题。
- 2、通讯故障 下位机通讯程序没有设定对、人机界面系统地址没有正确、通讯口烧毁、通讯线路短线或者没有接对，接触不良等都会
- 3、触摸玻璃故障 这是和人手接触较多的地方，也是容易出问题的表面层，一般这类型的故障是由于用户方人员比较粗鲁动作引起的，也心造成，结果一般都是破碎，偶尔也可能发生里边电阻等器件断裂，这种故障只有换触摸玻璃，因为各种厂家生产时候规范往更换的时候存在“开模”这样的过程，一旦开好了模，那么触摸屏维修是很简单的事情了，就是更换了。
- 4、西门子触摸屏之显示的液晶没有显示或者显示不正常故障

西门子触摸屏TP1200触摸不灵维修,西门子人机面板TP1200触摸无反应维修,西门子人机界面TP1200按键失效,失灵维修,故障维修,无显示维修,玻璃碎片,玻璃板更换,保护膜更换,按键开关更换,按键保护膜更换,西门子SIMATIC HMI Comf TP900,停留在SIMATIC HMI界面,无法进入WinCE系统,无法进入系统,光标对角来回移动,触摸屏黑屏进不了系统,触摸上电提示无引导系统,重新启动。无法进入OS更新恢复出厂设置模式。开机停留在开机画面,西门子触摸屏死机维修: TP TP900, KP900, TP1200, KP1200, TP1500, KP1500, TP1900, KP1900, TP2200, KP2200, 启动进去度条回行走没法进到系统长,系统软件持续重新启动,光标来回走动闪烁,OS更新链接不上,鼠标闪烁,无法进到系统,网线和主机不能通讯,插上亮,进度条来回闪动,触摸屏和电脑通讯不上不能更新程序,触摸屏开机画面停留在SIMATIC HMI的画面,

触摸屏的硬件主要是指触摸屏的电源、触摸屏面板、触摸屏控制主板等等。硬件主要的故障现象为:1.上电无反应;2.上电烧保险;3.上电蓝屏;4.屏幕偏黑;5.黑屏,死屏;6.触摸失灵,有时白屏;7.通讯时有时无;8.触控

正常，主板程序无反应;9.触摸屏触摸无反应等等。10.双串口无法通讯;11. 485串口通讯不良;12. 触摸不良，触摸失灵;操作灵敏度不够;