

## alc外墙板价格 安新alc外墙板 垚达鑫新型建材公司

产品名称	alc外墙板价格 安新alc外墙板 垚达鑫新型建材公司
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

## 产品详情

下面小编给大家介绍下对蒸压加气混凝土砌块裂缝产生的部位。

- 1、墙体灰缝处，裂缝沿灰缝方向呈水平或竖向分布，裂缝宽度逐渐减少，有的具有贯穿性。
- 2、墙体与框架梁、柱交接处，裂缝呈水平或垂直分布，住宅顶层表现更明显。
- 3、墙面抹灰层面层，裂缝一般只出现在粉刷层，安新alc外墙板，而砌块墙体没有开裂。
- 4、跨度较大墙体的中部，容易出现竖直裂缝或八字型裂缝。
- 5、墙体布设线管开槽处，也容易出现裂缝。
- 6、住宅顶层部分，一般在两端1-3开间墙体出现斜裂缝或八字型裂缝，内墙较外墙产生的裂缝多。
- 7、部分楼层，特别是顶层窗台或门顶上两角容易出现斜裂缝。
- 8、外墙面有时出现不规则龟裂现象。

蒸压加气混凝土砌块用于钢筋混凝土结构中的填充墙，应符合以下规定：

- 1、填充墙在水平和竖向的布置，宜均匀对称，避免形成薄弱层或短柱；
- 2、填充墙应沿框架柱每隔不大于600mm设2 6拉结筋，拉结筋伸入墙内长度：非抗震设防区不应小于70

0mm，抗震设防烈度为6、7度时宜沿墙全长贯通，alc外墙板厂家，抗震设防烈度为8度时应沿墙全长贯通；

3、当填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时，墙顶与梁宜有拉结，墙中应设置钢筋混凝土构造柱。构造柱混凝土强度等级宜为C20，截面宽度宜与墙厚相同，长度不应小于240mm，alc外墙板价格，且间距不宜大于3m，纵筋不应少于4 12，alc外墙板生产厂家，箍筋采用6@200；

尺寸稳定性。系统安全性能的重要指标之一。保温材料应具有良好的尺寸稳定性，如果用于工程上板材容易发生翘曲变形，就容易导致外饰面开裂渗水。

粘结牢固性。粘锚结合方式应用是否得当，锚固件与否，粘结砂浆是否与系统配套等，是外墙外保温系统的必须考量部分。

施工便捷性。目前，很多新型材料不具有相应的施工便捷性，例如真空绝热板等板材现场难以裁切，对基墙面的适配性很低。

alc外墙板价格-安新alc外墙板-垚达鑫新型建材公司由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南垚达鑫新型建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为砖、瓦及砌块具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!