

## 河池玉米收割机价格给您好的建议「在线咨询」

产品名称	河池玉米收割机价格给您好的建议「在线咨询」
公司名称	南宁中热农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市良庆区五象大道399号龙光国际1403号
联系电话	18070929871

## 产品详情

### 强化每班保养

每班保养是保持机器良好技术状态的基础，保养中除清洁、润滑、添加和紧固外，及时的检查能发现小问题并予以纠正，可以有效地预防或减少故障的发生。

(1)检查柴油、机油和水，不足时应及时添加符合要求的油、水。

(2)检查电路，感应器部件如有被秸秆杂草缠堵的应予清除。

(3)检查行走机构，清理泥、草和秸秆，橡胶履带如有松弛应予调整。

(4)检查收割、输送、脱粒等系统的部件，检查割刀间隙、链条和传动带的张紧度、弹簧弹力等是否正常。在集中加油壶中加满机油，对不能由自动加油装置润滑的润滑点，一定要记住用人工加油润滑。

(5)清洁机器，检查机油冷却器、散热器、空气滤清器、防尘网以及传动带罩壳等处的部件，如有尘草堵塞应予清除。

在收割作业中，有的农民为避免受天气或其他原因的影响，往往作物尚未成熟就急于收割，因此作物所含水分多，谷粒和稻梗的张力大，导致脱粒不净。在收割速度快时，此现象尤为明显。

操作技术：操作人员在收割作业时，如果不严格按照操作规程及机械的设计要求来进行收割，特别是在现今激烈的收割市场竞争中，有个别操作人员为求速度，提高经济效益，玉米收割机价格，不顾收割质量，也是引起脱粒不净的主要原因之一。

1、操作人员应准确把握车速，根据作物的成熟度、生长状况及产量高低选择合理车速，避免收割过程中脱粒滚筒超负荷工作。即在收割过程中让发动机转速基本上保持在额定转速，从而保证脱粒滚筒转速。（7）清理干净联合收割机，特别是键簧、凹板、各滑板、推运器、粮仓、阶梯抖动板等处，卸下筛片，并加以清理。因为低于标准转速会导致脱粒能力下降而脱粒不净，高于标准转速又会导致清选损失。

2、保持标准的脱粒深度。操作人员应根据作物的生长高度及时调整割台高度，因为半喂入联合收割机不允许割下的作物全部进入脱粒室，只允许穗头部分进入，因此脱粒深度过深会使脱粒滚筒内稻草屑增多，加大脱粒滚筒工作负荷，影响滚筒正常工作而造成脱粒不净；过浅又会使作物穗部不能有效进入脱粒室而导致漏脱。同时还要注意了解该机型的品牌信誉以及生产企业的售后服务能力等。

3、选择正确的收割方向。尽管半喂入联合收割机通过割台上的扶禾拨指能扶起倒伏的作物，但在收割中应尽量顺着作物倒伏的方向收割，达到先扶直作物再切割的工作顺序要求，禁止逆向收割。然后可在左右两端的护刃器之间拉一根细线，细线放在每个定刀片的工作面上，检查定刀片是否在同一平面，如不在同一平面须及时校正或更换。以免未扶直就切割，导致切割下的作物过短而造成一方面割台输送部位堵塞，另一方面作物不能被有效夹持，导致被滚筒拉入脱粒室变为全喂入工作状态，造成负荷过大不能进行正常脱粒。

河池玉米收割机价格给您好的建议「在线咨询」由南宁中热农业机械有限公司提供。南宁中热农业机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。早晨露水大，水稻潮湿，一般要等到上午9时左右，露水干了，再驾驶收割机收割，这样可提高作业效率，还可避免收割机工作部件堵塞和减少稻谷的损失。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！