

# 凯宏机电生产线厂家 丽水镀锌生产线环保设备

产品名称	凯宏机电生产线厂家 丽水镀锌生产线环保设备
公司名称	山东省博兴县凯宏机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县经济开发区天元上东城南商铺东首
联系电话	15318206877

## 产品详情

### 镀锌生产线环保设备操作程序及工艺

本生产线集电控、机械、化学、电化学于一体，镀锌生产线环保设备改造，配以气压、液压、制冷、环保等附属设施。全线运行中卷板对中同步平行等速。有极严的时间限制。必须按工艺段偏好程序，丽水镀锌生产线环保设备，按中央电控室指令进行操作，不得任意更改乱动。每批产品均应具有：标号、颜色、温度、厚度、速度等质量要求，编成工艺卡，镀锌生产线环保设备生产，各班、各工段必须根据卡上的技术数据按指令严格操作，一丝不苟

本生产线有四大工序段：引入段（开卷段）；预处理段（电镀段含前后处理）；涂装段（含固化冷却）；引出段（收卷段，含包装）

### 彩色涂层钢板技术

彩色涂层钢板技术于1927年于美国，是一种有机涂层钢制材料，镀锌生产线环保设备安装，具有耐蚀性好、加工成型方便、色彩鲜艳、外观美丽、使用寿命长等优点。彩色涂层钢板在建筑业中主要用于大型工业厂房、大型仓库、简易活动房、室内装饰板、机场建筑物、现代化大型飞机场、大型体育馆等。普通建材板是用聚酯涂料作为面漆，经过一涂一烘或二涂二烘的辊涂工艺复合而成。具有优良的耐蚀性、力学性能、装饰观赏性。彩板经过压型，复合等其它工艺形成各种各样的新型建材，应用于各类新兴工业建筑。

### 板件后端堆漆

造成这种现象的原因主要有：涂布轮转速过快；输送速度过慢。

解决方法：调慢涂布轮转速；调快输送速度。

板件两端发白

造成这种现象的原因主要有：板件变形严重；板件厚度不均。

解决方法：调整板件含水率；检查筛选板件。

电机不转动

造成这种现象的原因主要有：启动按钮是否按下；变频器工作程序是否不正常；控制箱内的接触器是否损坏。

解决方法：检查按钮是否按下；查阅变频器说明书，找出相对应的故障并解决；检查电控箱。

造成这种现象的原因主要有：电源线是否脱落；控制箱内的开关是否已打开。

解决方法：检查电源线；打开开关。

电源指示灯不亮

凯宏机电生产线厂家-丽水镀锌生产线环保设备由山东省博兴县凯宏机电设备有限公司提供。山东省博兴县凯宏机电设备有限公司是一家从事“彩涂生产线设计安装,镀锌生产线设计安装,彩铝卷生产线设计安装”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“凯宏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使凯宏机电在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事滨州彩涂生产线设计，镀锌生产线设计，镀锌生产线设计厂家的厂家，欢迎来电咨询。