

写真机 众拓科技 奥威写真机报价

产品名称	写真机 众拓科技 奥威写真机报价
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

产品详情

1、操作不规范

操作人员在安装打印耗材时操作不规范，正确的操作是选择合适尺寸的打印耗材，安装在写真机下方的横杆上，将耗材轻轻送入写真机后方的送料口，保证打印耗材放正。如果是手动收纸，左右晃动着拉，保持打印耗材松紧适中。

2、打印介质出现问题

打印介质本身质量不合格不仅会导致走纸起皱，甚至会使写真机打印的图片出现墨色晕染等问题。另外，若打印介质受潮，也会使写真机走纸起拱。所以一定要选购打印介质，并妥善保存，避免材料受潮。

1、写真机喷头堵塞：写真机墨水都是通过写真机喷头喷射到打印介质的，如果写真机喷头喷孔堵塞，那么就很容易出现打印断墨的故障。当写真机喷头轻微堵塞，奥威写真机哪家好，采用写真机自带的喷头抽墨清洗功能进行清洗。当写真机喷头严重堵塞，将写真机喷头卸下来，然后浸泡到清洗液中，然后进行清洗。

2、写真机供墨系统漏气：写真机供墨路中任何一个环节密合性不好都会造成漏气，如墨囊、墨管、墨盒等。供墨路漏气，也会导致写真机出现打图断墨的故障。因此，在写真机打图之前应该确保墨盒盖子密封、墨管墨囊没有漏气现象，墨管与墨盒的连接处密合良好、墨囊与墨管的连接处密合良好、墨囊与喷头墨柱的连接处密封良好。

后，勤维护写真机喷头，写真机，墨水溶剂为挥发性液体，空气干燥时挥发速度会加快，写真机喷头表面墨水会加快

干结，造成喷头堵塞现象发生，在喷绘过程中表现为飞墨和频繁断线以及喷墨歪斜现象发生，假如不留

意写真机

喷头维护有可能损毁喷头。

写真机墨水假如存放在温度较低的环境下其粘度会进步良多，同时活动性也会相应降低良多，温度可以将墨水

活动性迅速进步但墨水粘度却不会因温度的进步而迅速降低。

写真机-众拓科技-奥威写真机报价由南京众拓信息科技有限公司提供。“打印设备”选择南京众拓信息科技有限公司，公司位于：南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室，多年来，众拓科技坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。众拓科技期待成为您的长期合作伙伴！