

宏宇钙业 环辊磨粉机加工 石家庄环辊磨粉机

产品名称	宏宇钙业 环辊磨粉机加工 石家庄环辊磨粉机
公司名称	郑州市宏宇钙业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区高速引路昆仑路2号
联系电话	15003875558 15003875558

产品详情

超细磨粉机的相关介绍

该超细高压磨是我公司技术研发部近设计的新型粉碎设备，在非金属矿行业应用非常广泛，环辊磨粉机生产厂家，它具有性能稳定，适用范围广，结构简单，操作方便，处理能力大，节能环保等一系列优点，属于高科技研磨产品。

我公司在产品开发与技术方面，不仅重视产品的功能改进，更追求可靠、平稳、持久，帮助客户实现长远的、稳定的收益。

提高雷蒙磨产量小技巧

雷蒙磨提高产量的方式有很多种，下面介绍一种大家不易想到的方法。

雷蒙磨通常有5R、4R、3R等型号，此代表5个辊、4个辊、3个辊的意思。雷蒙磨的产量和雷蒙磨的研磨能力是呈正比的，研磨能力的指标主要根据磨辊的质量、磨辊的离心半径、主轴的中心转速。

但是有时候有的物料不一定适用于以上原则。例如物料本来就很小或者很酥软，这是雷蒙磨的产量和研磨能力关系就不太大了，主要根据风机的送风风量来决定。

标准型号的雷蒙磨有不同辊子的数量，环辊磨粉机加工，例如你买了一个4个辊子的雷蒙磨，你可以使用两个辊子和四个辊子进行研磨，反而是2个辊子的产量高。这些经验是实践中总结下来的，环辊磨粉机哪里找，仅供雷蒙磨使用客户进行参考。

常见故障:传动装置和分析机油箱发热

产生原因：（1）机油粘度大油厚，螺纹泵油打不上去使上部轴承缺油。

排除方法：（1）检查机油的牌号和粘度是否与要求相符。（2）检查分析机运转方向。

常见故障:磨辊装置进粉轴承损杯

产生原因：（1）断油、或密封圈损坏。（2）长期缺乏维修和清洗。

排除方法：（1）按规定时间及时加油。（2）定期清洗，石家庄环辊磨粉机，更换油封。

注：正确合理的故障排除能有效提高雷蒙机的使用寿命，提高雷蒙机的工作效率，故障排除要参考雷蒙机的使用说明书。

宏宇钙业(图)-环辊磨粉机加工-石家庄环辊磨粉机由郑州市宏宇钙业机械有限公司提供。郑州市宏宇钙业机械有限公司位于郑州市上街区高速引路昆仑路2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏宇钙业在行业设备中享有良好的声誉。宏宇钙业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏宇钙业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事河南消化机，郑州石灰消化机，消化机厂家的厂家，欢迎来电咨询。用来加工生石灰粉和熟石灰粉就是用石灰磨粉机，也有人称作石灰磨、石灰石磨、生石灰磨粉机、熟石灰磨粉机，其实就是一样的磨粉机器。