

永康汽车配件喷塑加工厂信赖推荐

产品名称	永康汽车配件喷塑加工厂信赖推荐
公司名称	金华市丰成五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区傅村镇傅二村文明路79号
联系电话	13665830283

产品详情

金华市丰成五金制品有限公司对外【金华喷塑加工】、【义乌喷塑加工】、【浦江喷塑加工】、【东阳喷塑加工】，可加工保温杯、电动工具、汽车配件、铁艺（护栏）、置物架、体育器材等产品。

【义乌喷塑加工厂】总结多年静电喷塑经验，同您介绍：

涂装生产中设备对产生橘皮问题的原因分析及解决办法

喷枪的影响

由于喷枪嘴磨损，导致喷枪雾化不良，使得吸附于工件表面的粉末厚度梯度较大，流平较困难，容易产生橘皮现象。对于此种情况，可以采用降低出粉量并提高压缩空气输出量，改善喷枪雾化性。

公司流水线喷塑，交货快捷，精良品质，欢迎拨打图片上的电话联系洽谈！

金华市丰成五金制品有限公司对外【金华喷塑加工】、【义乌喷塑加工】、【浦江喷塑加工】、【东阳喷塑加工】，可加工保温杯、电动工具、汽车配件、铁艺（护栏）、置物架、体育器材等产品。

粉末静电喷塑出现是什么原因？【义乌喷塑加工厂】总结多年喷塑经验，同您分享：

主要原因：板面锈蚀；镀锌底材含氢离子；前处理后发黄；

工件磷化后，汽车配件喷塑加工厂，水洗不干净，尤其在工件四周表现为圈状；阴阳离子交换树脂脱盐水呈酸性；粉末质量。

解决措施：前处理后及时烘干，立即喷涂；脱氢处理200 左右，2h；

调整前处理液参数，注意游离酸浓度不宜过高；换成新鲜水，清洗喷嘴，使水压 > 1.5bar；停用，暂以自来水代替，化验 pH 值，要求达到 6~7；

取新鲜样粉，按标准条件固化以检验粉末质量。

公司流水线喷塑，交货快捷，精良品质，欢迎拨打图片上的电话联系洽谈！

【金华喷塑加工】、【义乌喷塑加工】、【浦江喷塑加工】、【东阳喷塑加工】，可加工保温杯、电动工具、汽车配件、铁艺（护栏）、置物架、体育器材等产品。

与传统的油漆工艺相比，粉末涂装的优点是：

1、高效：由于是一次性成膜，可提高生产率30-40%

2、节能：降低能耗约30%

3、污染少：无有机的溶剂挥发。

金华市丰成五金制品有限公司流水线喷塑，交货快捷，精良品质，欢迎拨打图片上的电话联系洽谈！

永康汽车配件喷塑加工厂信赖推荐由金华市丰成五金制品有限公司提供。“喷塑加工,喷涂加工,棒球棍”选择金华市丰成五金制品有限公司，公司位于：浙江省金华市金东区傅村镇傅二村文明路79号，多年来，丰成五金坚持为客户提供好的服务，联系人：王小龙。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。丰成五金期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事东阳流水线喷塑，静电喷涂加工厂，浦江流水线喷塑哪家好的厂家，欢迎来电咨询。