

桂量 桂量量具

产品名称	桂量 桂量量具
公司名称	天津桂量量具刃具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109
联系电话	13752007405 13752007405

产品详情

带深度尺的游标卡尺，用完后，要把测量爪合拢，否则较细的深度尺露在外边易变形甚至折断。卡尺使用完毕，要擦净上油，放到卡尺盒内，注意不要锈蚀或弄脏。游标卡尺是工业上常用的测量尺寸的工具，它的测量精度高，结果准确，桂量，在工业生产中起着至关重要的作用。以上就是为大家介绍的游标卡尺的使用方法、测量注意事项及维护保养的全部内容，希望能对大家认识游标卡尺有所帮助。

使用卡尺的一般注意事项

使用卡尺前，用干净柔软的布，轻轻擦拭滑动面以及测量面，擦除灰尘后再使用。外侧测量爪请用白纸清洁。针对数显卡尺，更换电池之后，请使用“ORIGIN”键设置原点。划伤数显卡尺的主尺、或用电笔在上面写字等，会给电装部带来很大的干扰，从而造成故障。卡尺注意防止掉落，撞击。

电装部故障以及测量面，滑块变形都会成为精度不良的原因。

电子游标卡尺的读数方法很简单，我们可以通过电子游标卡尺的显示部分（液晶屏），就可以直观的读出所测量的长度值。在这里提醒大家在使用电子游标卡尺过程中，一定注意

归零，否则测量的结果误差会很大。游标卡尺测量注意事项测量力要适当，可使用带有微动装置(同时还能控制测量力)的卡尺。选用测量爪适当的部位，测量时应尽量避免使用刀口形测量面而使用靠近尺身的平测量面。测量温度要适宜，当卡尺和被测件的温度相同时，测量温度与标准温度的允许偏差可适当放宽。适当增加测量次数，取平均值。

桂量-桂量量具(推荐商家)由天津桂量量具刃具有限公司提供。天津桂量量具刃具有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的量具等行业积累了大批忠诚的客户。桂量量具带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！