

佳能C10000复印机公司 佳能C10000复印机 时美图文

产品名称	佳能C10000复印机公司 佳能C10000复印机 时美图文
公司名称	广州时美图文设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区沫陂西路16号大院D栋402
联系电话	15989163508 15989163508

产品详情

广州时美图文设备有限公司成立于2008年、从事欧美、日本全系列数码复印机。面向直销，产品一年保修，终身维护，专注品质多年打造强的多功能图文设备。公司成立以来，通过技术以降低成本，提，提高质量为目，致力于图文快印行业。佳能C10000复印机服务热线。

办公环境尘土过多，非常容易造成小轿车导轨润化欠佳，使打印机喷头在复印全过程中的挪动遇阻，造成复印部位不准确或碰撞机械设备架构导致损害及卡死。当打印机喷头未返回原始部位而再次启动时，打印机先会让打印机喷头返回原始部位，然后将开展清理喷头的实际操作，因此会导致墨水多余的消耗。处理这个问题的方式是常常将导轨上的尘土擦下去，并对导轨开展润化(采用流通性不错的润滑脂，如润滑黄油)。佳能C10000复印机服务热线。

广州时美图文设备有限公司成立于2008年、从事欧美、日本全系列数码复印机。面向直销，产品一年保修，终身维护，专注品质多年打造强的多功能图文设备。公司成立以来，通过技术以降低成本，提，提高质量为目，致力于图文快印行业。佳能C10000复印机服务热线。

彩印袋子的制袋工艺：

- 1、在批量制袋之前，要做样品试验，确定加工工艺参数以及各段热封刀的温度、压力、机器速度等，并且这些参数需要保证彩印复合袋的热封强度均能达到标准。
- 2、制袋前要确保卷膜已充分冷却，确保各层间的复合强度以及卷膜的溶剂残留等都要达到标准，做好各个方面的检查。
- 3、为保证热封合区域的平整美观，彩印复合袋的热封边宽度不要低于5mm，冷却模要保证足够低的温度，佳能C10000复印机，注意检查冷却水的循环情况。
- 4、制袋过程中卷膜要做好准备，从而保证每次生产时走膜顺畅，确保了热封状况良好，制袋质量稳定。

佳能C10000复印机服务热线。 广州时美图文设备有限公司成立于2008年、从事欧美、日本全系列数

码复印机。面向直销，产品一年保修，终身维护，专注品质多年打造强的多功能图文设备。公司成立以来，佳能C10000复印机价格，通过技术以降低成本，提，提高质量为目的，致力于图文快印行业。佳能C10000复印机服务热线。

1)预印面纸的问题与解决方案：

露白：主要因为纸卷表面粉尘和油墨堵版所致，在实地印刷组分别安装除尘和防爆式静电吸墨装置可分别达到吹风吸尘、减少网点丢失、改善着墨效果。

螺旋式收卷：预印用凹版印刷机应采用闭环控制系统，确保收放卷张力锥度控制。

收边不齐：断面收边不齐，可增加背压辊（收料胶辊），把空气从纸卷中赶出来，佳能C10000复印机收费，消除表面静电，收料时压辊贴紧纸卷，减少收边摆动。

佳能C10000复印机服务热线。佳能C10000复印机公司-佳能C10000复印机-时美图文由广州时美图文设备有限公司提供。广州时美图文设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。时美图文设备——您可信赖的朋友，公司地址：广州市天河区沫陂西路16号大院D栋402，联系人：孙建林。

。