

粘土石墨坩埚批发 润福鑫坩埚 鹤壁粘土石墨坩埚

产品名称	粘土石墨坩埚批发 润福鑫坩埚 鹤壁粘土石墨坩埚
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

产品详情

在坩埚炉窑内气体运动的各种阻力中，起决定作用的是码坯时的坯垛阻力。码坯的操作质量，对坯垛阻力也有一定的影响。码坯时要求头对头、缝对缝、火道对直、火路畅通。这样，就能减小阻力，反之，阻力就要加大。冷空气侵入窑内后，不但降低了烟气温度，而且使窑冷却带的进气量减少，这必然减少烧成带参与燃烧的空气供应量，减慢了燃料燃烧速度和坯体烧成速度。箱式炉二是合理使用风闸风闸适当的多提高用，闸口的通风面积就会加大，对气流的阻力就小，排烟设备的抽力作用就能充分地发挥出来。

石墨坩埚具有良好的热导性和耐高温性，而且在高温使用过程中，热膨胀系数小，对急热、急冷具有一定的抗应变性能，然而这对酸碱性溶液的抗腐蚀性较强，另外还具有优良的化学稳定性，有着较好的技术经济效果，所以我们在搬运时应该轻提轻放不可弄破表面涂层，切记滚动，鹤壁粘土石墨坩埚，润福鑫坩埚公司生产的坩埚质量好。价格优，欢迎与我们合作

粘土石墨坩埚炼锌过程简介：

一、升温烘烤：缓慢升高炉温，烘烤炼锌坩埚。缓慢升温是为了避免受潮炼锌坩埚骤然受热而炸裂。

二、加热入料：继续升温至800 时，从炉中取出炼锌坩埚，粘土石墨坩埚批发，往其中小心地加入已搅好的炉料，并在炉料上部覆盖少量硼砂。当炼锌坩埚内炉料熔化后，停油停风，加入用纸包好的部分炉料，粘土石墨坩埚定制，继续加热。炉料可多次加入。

三、熔化：炉料加足后，进入熔化阶段，熔化完毕后，停油停风，用钳将炼锌坩埚从炉中取出，粘土石墨坩埚生产厂家，并迅速将熔体倒入蹲罐内分层冷却，冷凝后倒出，用小锤打击将渣与锌合金分离。

四、铸锭：冶炼完毕后，将所有锌块集中进行铸锭。

粘土石墨坩埚批发-润福鑫坩埚(在线咨询)-鹤壁粘土石墨坩埚由夏津县润福鑫坩埚厂提供。行路致远，砥砺前行。夏津县润福鑫坩埚厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为分离设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!