

金芝麻环保 脱硫塔防腐耐强腐蚀 丹东脱硫塔防腐

产品名称	金芝麻环保 脱硫塔防腐耐强腐蚀 丹东脱硫塔防腐
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

带搅拌的污泥池等带有搅拌器等转动部件的设备，应在停机后切断电源。摘除保险，并在开关上挂上“有人工作、严禁合闸”警示牌，必要时拆除转动部件与电机连接的联轴器。进入有限空间作业，不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员，作业人员所带的工具、材料须进行登记。作业结束后，进行检查，确认无误后，方可交付验收。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

问题描述：5B浆液循环泵减速机联轴器螺栓断裂。

原因分析：5B浆液循环泵在运行过程中发生减速机轴器螺栓断裂。随即从#6脱硫对应的6B浆液循环泵减速机及电机全部拆除，移至5B浆液循环泵。分析5B浆液循环泵减速机联轴器螺栓断裂的原因，可能是减速机在运行过程中振动，导致减速机膜片连接螺栓发生松动，单条螺栓螺母松动后导致附近螺栓受剪切力增大，从而发生附近一条或两条螺栓断裂情况，发生部分螺栓断裂后，其他螺栓由于无法承受巨大的剪切力而发生断裂，由于膜片断裂瞬间产生的轴向推力导致电机移位。在随后进行的#5机组临检中，检查其他减速机发现其他减速机联轴器也存在螺栓松动情况，随后对其他减速机联轴器螺栓使用扭矩扳手进行了额定力矩紧固处理，分析螺栓松动原因，可能是安装过程中，石墨厂脱硫塔防腐，联轴器螺栓力矩不足所致。

解决方案：处理后的5B浆液循环泵运行稳定，现在6B浆液循环泵电机及减速机均拆至5B，6B浆液循环泵不能投运，脱硫塔防腐耐强腐蚀，需要更换减速机高速轴及联轴器。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

问题描述：5D浆液循环泵减速机振动大。

原因分析：运行中检查发现5D浆液循环泵减速机振动超标，水平振动达到0.2mm，无法继续运行。由于浆液循环泵运行时间未到一年，联系减速机厂家到场共同分析原因，打开减速机检查发现减速机齿轮存在轻微磨损，减速机轴承游隙超标。对电机及减速机中心进行复查，发现电机侧低0.5mm，脱硫塔防腐不着火，中心检查不合格，分析振动原因为联轴器中心偏差过大，丹东脱硫塔防腐，电机侧中心偏差超过允许偏差10倍，安装质量差。由于联轴器中心偏差，导致减速机振动，齿轮磨损，轴承损坏，目前和厂家共同商定解决方案为更换减速机轴承，重新进行联轴器找中心。

解决方案：更换减速机轴承，重新对电机、减速机中心进行查找。举一反三，在5D浆液循环泵投运后，对#5炉其他减速机中心进行复查，发现减速机中心偏差，立即进行调整处理。同时对#6炉浆液循环泵减速机联系工程部进行中心复查，发现中心不合格立即进行处理。另外，弹性膜片联轴器对中心偏差的适应能力不如棒销联轴器，减速机厂家建议将浆液循环泵联轴器改为棒销联轴器，此方案在咨询中。

金芝麻环保(图)-脱硫塔防腐耐强腐蚀-丹东脱硫塔防腐由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。金芝麻环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！