

杀菌设备生产厂家 得昊力灭菌机 巴氏杀菌设备生产厂家

产品名称	杀菌设备生产厂家 得昊力灭菌机 巴氏杀菌设备生产厂家
公司名称	北京得昊力新科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区马坡镇石家营工业园区
联系电话	13793217507 13793217507

产品详情

杀菌机的应用

以下内容由北京得昊力新科技发展有限公司为您提供，今天我们来分享杀菌机的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

杀菌机在酒生产中的应用

酒生产中的常用杀菌法有很多种，比如说热力杀菌、碱液杀菌、甲醛杀菌、氧化杀菌、隧道式热水喷淋系统。其中热力杀菌在众多杀菌方法中的应用较为广泛，杀菌设备生产厂家，而且杀菌效果比较好。所以热力杀菌在酒生产中比较常用。

热力杀菌，就是通过将产品加热到足够高的温度，在这个温度下，致病微生物无法正常生存，从而通过加热基本上能够消灭产品中存在的所有病菌。而杀菌机就是这样一种通过加热进行杀菌的设备，在酒生产过程中有着广泛的应用。

在酒生产过程中，超高温瞬时杀菌设备生产厂家，可以使用巴氏杀菌法进行杀菌，通过将酒加热到一个足够消灭其中所含病菌的温度，巴氏杀菌设备生产厂家，但是这个温度又不至于破坏酒原有的风味和品质，一举两得。

杀菌机出现的故障原因和补救方法

在日常用杀菌机的时候因为操作不当或者清理不到位可能导致各种各样的机器异常会出现，下面说几个杀菌机在平常工作中比较常见的异常和原因及补救方式告诉大家。

1、温度升不上来

原因：压力低；清水补水阀泄露；疏水阀损坏。

补救措施：调整压力在0.4-0.6Mpa；检修更换补水阀；更换疏水阀。

2、温度降不下来

原因：薄膜阀或旁通阀漏气。

补救措施：检修更换薄膜阀或旁通阀。

3、产品爆出严重

原因：相互温区温差过大；显示温度与实际温度误差大；水箱缺水。

措施：按工艺要求控制各区温度；矫正各区温度；停机补水。

以上内容由北京得昊力新科技发展有限公司为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

使用杀菌机时有哪些需要注意的地方？

要定时检查杀菌机的各个部位，特别是一些容易老化的用作密封的胶圈、容易磨损的表面等。如果发现杀菌机的某些零部件出现问题，要及时进行更换，蒸汽杀菌设备生产厂家，否则会导致各种问题。比如说，胶圈老化裂破，会导致杀菌机无法完全密封，从而影响杀菌机的杀菌效果。

想要了解更多杀菌机的相关内容，请及时关注北京得昊力新科技发展有限公司网站。

杀菌设备生产厂家-得昊力灭菌机-巴氏杀菌设备生产厂家由北京得昊力新科技发展有限公司提供。北京得昊力新科技发展有限公司位于北京市顺义区马坡镇石家营工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北京得昊力在酒及饮料生产设备中享有良好的声誉。北京得昊力取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北京得昊力全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。