

# 中央空调 特美悦舒适家空调网 多联机中央空调

产品名称	中央空调 特美悦舒适家空调网 多联机中央空调
公司名称	南昌特美悦暖通技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放路999号香江商贸中心B区香江中路81号
联系电话	15207913888 15207913888

## 产品详情

中央空调冷水机组低压故障原因有哪些呢？

天气越来越冷，使用空调制热的场所也越来越多，商用中央空调冷水机组低压故障会造成能源消耗加大、制冷量变小等现象。那么，中央空调冷水机组低压故障原因有哪些呢？

- 1、外界气温较低：外界气温较低时，冷却水低温开机运行;或冷冻油温度过低，制冷器无法得到完全分离，都会产生低压故障。如果是冷却水温度过低，可关闭冷却塔或节流冷却水来提高冷却水温度。如果是冷冻油温度过低，可对冷水机组组延长预热时间，冷冻油温度回升至正常既可解决。
- 2、系统管道堵塞：冷水机组组组装时，难免有杂质渗入系统，中央空调，使用久了，也会造成各种杂质进入系统内，这时过滤器堵塞，冷媒通过量减少，回气量减少，出现低压故障。需要通过清洗过滤器、冷凝器、蒸发器，来解决系统管道堵塞造成的低压故障。
- 3、制冷剂不足或者泄露：制冷剂不足，会导致系统内压力失常，造成吸气压力降低，冷水机组组低压报警，设备停止运转，而制冷剂泄露的部位，可从压缩机、冷凝器、过滤器、膨胀阀和蒸发器等配件管道连接处进行诊断，排除故障后，充注适量制冷剂，即可解决。
- 4、膨胀阀开度过小或损坏：膨胀阀是制冷系统的节流装置，过小就会产生较小的制冷量，而通过节流的制冷蒸汽过少，就会造成压缩机进气压力变小，造成低压故障的出现。

怎样去除中央空调异味？

- 1、清洗过滤网：清洗中央空调室内机的过滤网时，需要打开室内机的百叶取出过滤网，然后用清水冲刷，清除过滤网的灰尘，就可简单的解决中央空调异味的问题。

2、清洗风扇、冷凝器：在清洗中央空调室外机的风扇和冷凝器时，需要注意安全，好是联系的售后服务人员进行清洗。

3、如果中央空调使用年限较长，且场所为餐厅等容易细菌滋生的场所，水系统中央空调，建议联系的售后人员进行仔细的清洗维护保养，以免异味影响到客人的投诉。高温预警天气，空调不制冷先别慌，弄清故障原因，以便快速处理。

### 换季中央空调要怎样保养？

天气转凉，中央空调一般在使用前（换季前）和使用后（停机后）都应该做一次的清洗消毒，对于办公场所或量大的场所，建议增加清洗频率。这样不仅能让中央空调的效果达到优，也能延长中央空调的使用寿命。

一、室内机清洗：室内机主要以除尘为主，在切断电源后，可以将室内机出风口拆下，用真空吸尘器吸除灰尘，然后打开内机回风口，清洗过滤网，注意水温不要高于50℃，也不要一般的洗衣粉、洗洁精等容易让过滤网变形，应选择中性洗涤剂喷淋，十分钟后用温水洗净，背阴处晾干后装回。

二、过滤器的清洗：由于水质的问题，中央空调改造，在运行过程中会产生泥土等，长久不清洗会导致水流不畅、过滤器脏堵，可关闭冷凝器进出水的阀门，将过滤器拆下清洗。

三、回风过滤网清洗：回风过滤网处会积累比较多的灰尘，就会导致回风不畅，引起室内效果不好。

四、室外机清洗：空调室外机的清洗也是不能避免的，室外散热器也会积累大量的灰尘及杂物，一定时间也要进行清洗，以免影响制冷/热的效果。

中央空调清洗是一个系统的工作，除了清洗以外，还要检查各种线路、电路、接触件的运行，对存在的隐患和问题进行排除，多联机中央空调，应该选择一家正规有资质的公司，这样才能得到的服务，也会有所保障。

中央空调-特美悦舒适家空调网-多联机中央空调由南昌特美悦暖通技术有限公司提供。南昌特美悦暖通技术有限公司是从事“南昌中央空调,南昌新风系统安装,南昌地源热泵,南昌中央净水”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。