

# 非标零件加工 苏州诚思源机电 苏州零件加工

产品名称	非标零件加工 苏州诚思源机电 苏州零件加工
公司名称	苏州诚思源机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇茅蓬路899号
联系电话	18501505410

## 产品详情

### 零件加工大全

- 1.装配过程中零件不允许磕、碰、划伤和锈蚀。
- 2.螺钉、螺栓和螺母紧固时，严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。紧固后螺钉槽、螺母和螺钉、螺栓头部不得损坏。
- 3.规定拧紧力矩要求的紧固件，必须采用力矩扳手，并按规定的拧紧力矩紧固。
- 4.同一零件用多件螺钉（螺栓）紧固时，各螺钉（螺栓）需交叉、对称、逐步、均匀拧紧。

苏州诚思源机电有限公司自成立来，零部件加工，是一家从事精密机械零件加工，苏州零件加工，夹具，铝件加工，治具设计及加工的化公司，欢迎大家来电咨询！

### 精密零件加工厂——零件的强度要求：

强度是指零件在工作时不发生断裂或者不产生超过容许限度的塑性变形的能力，这是机器正常运转和安全生产的基本要求。

提高零件强度的原则措施有：增大零件危险剖面的尺寸，合理设计剖面形状，以增大剖面的惯性矩；采用高强度的材料，对材料进行提高强度及降低内应力的热处理，控制加工工艺以减小或消除微观缺陷等；力求降低零件上的载荷；妥善涉及零件的结构以降低应力集中程度等。

精密模具加工的数控车床制作工艺系统进程苏州市精密模具加工的数控车床加工，就是特指在数控车床上举办机械零件加工的加工工艺系统进程。数控车床是这种用智谋机来操纵的数控车床，非标零件加工，用于操纵数控车床的智谋机，无论是型智谋机、還是通用性智谋机都统称之为数控机床管理体系。数控车床的主题活动和支助措施均控制计划于数控机床管理体系传出的命令。苏州市诚思源机电有限公司自创立来，是一间技术从业高精密机加工件，工装夹具，冶具设计方案及生产加工的系统化企业，热烈欢迎大伙儿拨电话咨询！

非标零件加工-苏州诚思源机电 -苏州零件加工由苏州诚思源机电设备有限公司提供。“精密机械零件加工”选择苏州诚思源机电设备有限公司，公司位于：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路899号，多年来，诚思源机电坚持为客户提供好的服务，联系人：王巧男。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诚思源机电期待成为您的长期合作伙伴！