

防护材料口罩破碎机生产厂家 防护材料口罩破碎机 新航

产品名称	防护材料口罩破碎机生产厂家 防护材料口罩破碎机 新航
公司名称	青州市新航机械设备有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号
联系电话	15095170095

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司

中药粉碎采用超高速单相电机作为动力，能快速粉碎各种软硬药材，一般中药材只需半分钟就能粉碎成50-200目的粉末，颞块田七粉碎成200目的细度只需一分钟，防护材料口罩破碎机批发，将珍珠粉碎成白面只要二分钟，既无损耗。是现代房不可缺少的捣药工具，代替传统的捣药臼，工作效率是手工捣药的50倍，深受用户的青睐和好评！

适用于中药加工场进行中药粉碎以及销售柜台代客加工、实验室小样分析和家庭食品粉碎等，更适应田七、珍珠等加工商贩随身携带，同时适合于化工及饲料行业使用！

原理：利用粉碎刀片高速旋转撞击来实现干性物料的一般性粉碎。它由粉碎室、粉碎刀片、高速电机等组成。物料直接放入粉碎室中，旋紧粉碎室盖，开机1-3分钟便可完成粉碎。

技术参数：

配套动力：11kw

刀盘直径：400mm

定刀长度：600mm

刀具材质：合金工具钢 动刀：3把 定刀：2把

筛孔直径：12mm

外形尺寸：2150*1200*1860mm

设计产量：200-300kg/h

报价：23000（不含运费，防护材料口罩破碎机供应，不含税）

另配（可不配） 进料带：2800*350mm（独立电机0.75kw）

出料带：1400*350mm（独立电机0.75kw）

轴承过热轴承是粉碎机上较为重要的配件，其性能直接影响到设备的正常运行及生产效率。设备运行过程中，使用者要特别注意轴承的升温 and 轴承部位的噪声，出现异常要及早处理。

(1)2个轴承座高低不平，防护材料口罩破碎机，或电机转子与粉碎机转子不同心，会使轴承受到额外负荷的冲击，从而引起轴承过热。出现这种情况，要马上停机排除故障，以避免轴承早期损坏。

(2)轴承内润滑油过多、过少或老化也是引起轴承过热而损坏的主要原因，防护材料口罩破碎机生产厂家，因此，要按着使用使用书要求按时定量地加注润滑油，一般润滑占轴承空间的70%-80%，过多或过少都不利于轴承润滑和热传递。轴承延长其使用寿命。

青州新航生产纤维粉碎机 产品采用多种特殊材料，经过几百道工序精密加工而成。适用范围广泛，可快速切碎各种废布头、棉纺废纱、废旧服装、棉絮、化纤、亚麻、皮革、塑料膜、纸张、商标牌、无纺布等各种下角料以及各种中药材的剪切粉碎（另可配备强磁选，以防硬质铁类金属损伤刀片），经切碎的物料大小均匀，长短任意可调。

防护材料口罩破碎机生产厂家-防护材料口罩破碎机-新航由青州市新航机械设备有限公司提供。青州市新航机械设备有限公司是从事“纤维切断机,碎布机,复式切碎机,打包机,短切机,粉碎机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：席妙。