

盐城砂浆多功能喷涂机施工视频 奇阳机械

产品名称	盐城砂浆多功能喷涂机施工视频 奇阳机械
公司名称	邢台奇阳机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇贾家庄村
联系电话	18330990691 18330990691

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台奇阳机械制造有限公司

住宅建筑水泥砂浆喷涂机螺杆泵转子、定子的磨损，磨损之后砂浆的流量明显降低，砂浆的喷涂压力和压缩空气的压力不能匹配，导致喷涂不均匀、偏料等现象。一般解决方法就是更换转子、定子，如果前端有调节外套的设备，可以适当调紧紧箍螺栓后继续使用一段时间。如果喷涂效果还是出现不匀和偏料现象要及时更换螺旋胶套，必要时更换螺旋轴方可开机使用。

喷涂作业时有时会出现喷涂不均匀现象。喷枪内气针位置移动导致出料不均匀，每一次喷涂前需先调整好气针口与喷枪口之间的距离，调整到更佳位置后锁紧气针固定螺栓，并记录下气针的位置。在喷涂过程中由于喷枪的不断操作移动，很容易导致气针位置移动，从而导致出料不均匀，这种情况下只要把气针位置调整到初始记录的位置即可。

这样整个清洗过程就在电气控制下完成了。因为这个过程可以实现自动化，同时也能够把砂浆清洗得较干净，也减少了人员操作的工作强度，这部分工作原理简单，可靠性较高。主要是对清洗夹头要进行筛选，使它能够更好地把喷枪头部清洗干净，减小对机台的污染。在整个清洗过程中要做到各机构协调一

致，需要采用微机控制，同时还要和主机配合使用，这样对电气的设计要求会更高。因为喷枪头部的位置直接关系到喷涂的质量，所以需要各机构的运动可靠性非常高，每次清洗过程结束后，对喷枪头部的位置，以及各机构的位置要保持一定的定位。各个机构的位置都有传感器检测，这样能够地保证位置不变。

聚合物水泥砂浆摊铺完毕后应立即压抹，砂浆多功能喷涂机施工视频，宜一次抹平，不宜反复抹压。遇有气泡时应刺破压紧，表面应密实。

聚酯乳液水泥砂浆整体面层施工时，也可采用挤压式灰浆泵或混凝土潮喷机进行喷涂施工。

1、聚合物水泥砂浆施工12~24h后，宜在面层上再涂刷一层水泥净浆。

2、聚合物水泥砂浆抹面后，表面干至不粘手时，即进行喷雾或覆盖塑料薄膜、麻袋进行养成护。塑料薄膜四周应封严，潮湿养护7d，再自然养护21d后主可使用。

盐城砂浆多功能喷涂机施工视频-奇阳机械(在线咨询)由邢台奇阳机械制造有限公司提供。邢台奇阳机械制造有限公司在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，奇阳机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。