

# 镂空硅胶杯套报价 莒南晨光橡塑 镂空硅胶杯套

产品名称	镂空硅胶杯套报价 莒南晨光橡塑 镂空硅胶杯套
公司名称	莒南县晨光橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	莒南县涝坡镇天湖东村
联系电话	15949990373 15949990373

## 产品详情

硅胶隔热套产品材料耐热性、耐寒性、防水防潮性、不受压性、耐腐蚀性，防刮，防滑。产品柔软，手感舒适。产品优势:1).外表光泽度好2).回弹功能好3).密封作用较好4).耐气候功能较好5).材质安稳功能好6).可定制非标类型7).类型完全，常备库存8).技能老练，镂空硅胶杯套厂家电话，质量安稳9).绿色环保10).满意可持续发展的需求

莒南县晨光橡塑制品厂生产的硅胶杯套色彩美丽，品种繁多，无异味，深受广大消费者的亲睐，欢迎各地经销商前来订货！

硅胶隔热套它是由新型的橡胶发泡制成，镂空硅胶杯套厂家，统一由发泡车间发泡而成，再通过不同的规格进行高温切模，后经过包装车间的底部粘合，完成一系列的工艺。其主要特点是，耐磨，软度高，镂空硅胶杯套报价，发泡均匀，无气泡，表面光滑，镂空硅胶杯套，颜色多样、杯套的外身可以根据企业或个人的需求，加印不同的标志。采用硅胶原料制成，材料符合相关安全认证；产品适用温度范围为-40至230摄氏度，材料耐热性、耐寒性、防水防潮性、不受压性、耐腐蚀性，防刮，防滑。产品柔软，手感舒适。

### 硅胶制品气泡产生的解决办法

- 1.进入混炼胶的空气比较难消除，常用的办法是用真空抽出。
- 2.压出温度高时胶料易发生气泡，为此应操控压出温度。
- 3.为了导出压延胶料的气体可采用在中辊上装刺泡辊的办法。
- 4.大气泡的发生大都起因于成型操作工艺中的不严，因成型时带有很多未蒸发胶浆，还可能粘附其它多种杂质。但这些问题均可经过加强操作和办理加以克服和处理。

5.防止引起的气泡是经过增加胶料自粘性和确保垫布清洁等办法处理。如果成型操作发现气泡即应立即排除。

6.此外合理的硅胶制品模具设计，使模具有合理的气孔方位和满足的排气孔数及确保胶料在模具中能均匀受热受压等。

7.硫化压力和硫化温度应适当。

镂空硅胶杯套报价-莒南晨光橡塑-镂空硅胶杯套由莒南县晨光橡塑制品厂提供。莒南县晨光橡塑制品厂是从事“橡胶制品,塑料制品加工,销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：庄文华。