

# 代理商HRS 代理商HRS机器人插头 乔讯电子

产品名称	代理商HRS 代理商HRS机器人插头 乔讯电子
公司名称	乔讯电子科技(苏州)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区苏虹东路155号7号楼309-2室
联系电话	18915490919

## 产品详情

连接器端接时的注意事项介绍??

电连接器端接时，操纵者应严格按照所用端接形式的端接规范或要求进行端接和检查，并按对应的接点序号端接。选用的电缆导线间的较大绝缘层厚度应与接触件的间距匹配，电缆线芯应与接触件接线端匹配，代理商HRS汽车端子，当在接触件间跨、并线时，应考虑多股线芯绞合后的直径，且禁止在接触件压接孔间进行跨、并线处理。

焊接时应根据裸线直径来选择相应功率的电烙铁，每个接触件的焊接时间一般不超过5s，应留意不能让焊剂渗透绝缘体以免造成产品绝缘电阻下降。

连接器的原理：

所谓连接器，是液面以下相互连通的两个或几个容器。连接器盛有相同液体，但液面上压力不等，则液面的压力差等于连通器两容器液面高差所产生的压差。连接器液面上压力相等，代理商HRS，但两侧有互不相混的不同液体，代理商HRS机器人端子，自分界面起两液面之高度与液体密度成反比。连接器原理在工程上有着广泛的应用。

连接器的类别分类：

连接器的结构日益多样化，新的结构和应用领域不断出现，试图用一种固定的模式来解决分类和命名问题，已显得难以适应。一些基本的分类仍然是有效的。

什么原因导致连接器腐蚀？

太阳能电池板在制造、运输、设置时以及因老化，会发生各种各样的故障。笔者将就检测这些故障的方法，介绍Chemitox（东京都大田区）在评测服务中的事例和积累的知识。本文介绍腐蚀造成的故障事例。光伏电站投入运转后，客户报告说有显示发电异常的太阳能电池板。调查却未能发现电池单元（发电元件）和接线盒等的异常。

于是又调查了送电电缆和与旁边电池板的送电电缆连接的连接器。结晶硅型太阳能电池板是串联（化合物型电池板为串联和并联）十几~二十几张电池板，将发电的电力输入接线盒。电池板之间用连接器连接。

调查送电电缆和连接器时发现了腐蚀现象。估计是浸水造成的，电缆与连接器的端子发生了腐蚀。

代理商HRS-代理商HRS机器人插头-乔讯电子(推荐商家)由乔讯电子科技（苏州）有限公司提供。乔讯电子科技（苏州）有限公司是从事“连接器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：乔永亮。