

葫芦岛发电机出租-葫芦岛发电机公司50-2000kw

产品名称	葫芦岛发电机出租-葫芦岛发电机公司50-2000kw
公司名称	电科环保科技有限公司
价格	777.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100千瓦至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地区均有办事处
联系电话	15166570070

产品详情

葫芦岛附近发电机租赁公司根据客户要求24小时随时发电，您只需一个电话，为您提供解决方案。

详细了解葫芦岛发电机产生轴电压的原因是什么？答：由于发电机的定子磁场不平衡，在发电机的转轴上产生了感应电势。磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大（例如定子铁芯锈蚀），以及定、转子之间的气隙不均匀所致。由于汽轮发电机的轴封不好，沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷。这种轴电压有时很高，可以使人感到麻电。但在运行时已通过炭刷接地，所以实际上已被消除。轴电压一般不高，通常不超过2~3伏，为了消除轴电压经过轴承、机座与基础等处形成的电流回路，可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板。使电路断开，但当绝缘垫因油污、损坏或老化等原因失去作用时，则轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电，久而久之，就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化，严重者会使转轴和轴瓦烧坏，造成停机事故。