

邢台奇阳机械 赤峰水泥砂浆喷涂灌浆机厂家

产品名称	邢台奇阳机械 赤峰水泥砂浆喷涂灌浆机厂家
公司名称	邢台奇阳机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇贾家庄村
联系电话	18330990691 18330990691

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台奇阳机械制造有限公司

砂浆喷涂机泥和泥块含量

含泥量指骨料中粒径小于0.075mm颗粒的含量。

泥块含量在细骨料中指粒径大于1.18mm，经水洗、手捏后变成小于0.60mm的颗粒的含量。

砂中的泥颗粒极细，会黏附在砂的表面，影响水泥石与砂之间的胶结能力。而泥块会在砂浆中形成薄弱部分，对砂浆的质量影响更大。

有害物质含量

砂中不应混有草根、树叶、树枝、塑料、炉渣、煤块等杂物，并且砂中所含硫化物、硫酸盐和有机物的含量要符合表2-3的规定。还有云母、轻物质（指密度小于2000kg/m³的物质），如果是海砂，还应考虑氯盐含量。

这样整个清洗过程就在电气控制下完成了。因为这个过程可以实现自动化，同时也能够把砂浆清洗得较干净，也减少了人员操作的工作强度，这部分工作原理简单，可靠性较高。主要是对清洗夹头要进行筛选，使它能够很好地把喷枪头部清洗干净，减小对机台的污染。在整个清洗过程中要做到各机构协调一致，需要采用微机控制，同时还要和主机配合使用，这样对电气的设计要求会更高。因为喷枪头部的位置直接关系到喷涂的质量，所以需要各机构的运动可靠性非常高，每次清洗过程结束后，对喷枪头部的位置，以及各机构的位置要保持一定的定位。各个机构的位置都有传感器检测，这样能够地保证位置不变。

砂浆喷涂机厂家今日介绍一下砂浆泵的易损坏的配件有那些？

我们在使用砂浆喷涂机中维修和保养过程中，应特别注意易损件，

那么砂浆泵的易损件都有哪些？应注意什么呢？

砂浆泵泵轴通常为碳钢件，但由于制造质量，使用或安装的原因也很容易损坏。泵轴可能会出现裂纹，水泥砂浆喷涂灌浆机厂家，折叠，螺纹磨损，轴颈磨损等，也可能发生断裂事故。如果损坏严重且无法修复，则应更换新轴。

叶轮是砂浆泵的重要工作部分，由铸铁制成。由于制造质量和使用原因，它也容易受到损坏。叶轮可能会出现裂纹，因汽蚀作用表面形成窝眼或穿孔，长期被冲磨使叶片变薄或偏磨，甚至被杂物击碎。有些缺陷可以修复，有些缺陷无法修复，无法修复时应更换新的叶轮。

邢台奇阳机械-赤峰水泥砂浆喷涂灌浆机厂家由邢台奇阳机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。邢台奇阳机械制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土搅拌及其输送机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!