

西门子直流驱动器6RA70上电烧保险（修复解决）可现场

产品名称	西门子直流驱动器6RA70上电烧保险（修复解决）可现场
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:直流驱动器 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子直流驱动器6RA70上电烧保险（修复解决）可现场；

致力于做上海西门子维修企业，及时为客户提供高品质的维修服务和技术支持-何工

维修请选择我们：从业至今十一年维修经验，与国内外多家科研机构均有深度技术合作，自主研发多种高精度测试仪器，维修过的西门子不少于150种，维修过的各种不同型号不少于8万种，保障修复率总体保持在95%以上，占具国内同行业先水平。修好的设备客户收到后无需再调试，装机即可使用。正常使用可达到和设备一样的性能和使用年限。现在维修的级别可以不限任何品牌，不限任何型号，不限任何生产年份的设备。只要是西门子的故障我们就可以维修。维修所需更换的配件，均为原厂。

西门子直流驱动器6RA70上电烧保险（修复解决）可现场；

经常会遇到一些故障问题，其中保险丝制动单元保险丝烧坏就是一个经常发生的现象，那么我们应该如何去解决这个问题呢?这个就需要我们去了解为什么烧坏的原因了，只有找到根本原因才能解决这个问题，下面杭州三科变频器厂家就为大家来分析一下这种故障的原因。

1.瞬间电流太大了，结果保险丝烧断的同时也将模块烧坏。

2.没有接地或者接地偷工减料了

3.谐波电流的频率较高，补偿电容对高频电流具有更小的阻抗，因此会产生较大的电流。

4.谐波电流会在系统中发生谐振，导致谐波电流被放大，这个原因通常是问题的主要原因。

5.变频器质量问题，买的变频器是非品牌的杂牌便宜货。

6.电机额定输入功率大于变频器的额定输出功率，导致严重不匹配引起。

7.电机的拖动负载过大。

8.220v输入电压不稳定或有接触不良打火现象等等。

以上就是杭州三科为您介绍的关于变频器制动保险丝常常烧坏的几个原因了，通过上述内容介绍，想必大家也对这个问题有了更进一步的了解了，其实主要的还是细心，只要我们在使用过程中多加留意，做好预防措施，就完全可以避免保险丝烧坏的风险。

西门子6RA70直流驱动器其他故障修复包括；上电跳闸，运行炸可控硅，无法复位，故障消不掉，模块坏，IGBT烧，通电烧保险，无励磁电压，报励磁故障，励磁过流，速度不可控维修，超速维修，带负载报故障维修，冷却风机坏维修，散热风扇坏维修，直流调速装置风扇销售，励磁板销售，电源板销售，可控硅销售，晶闸管销售，熔断器销售，主板销售，面板销售，扩展板销售，CBP2板销售，通讯板销售，脉冲触发板销售，转速度不稳定维修，可控硅晶闸管烧维修，直流调速装置无显示维修，A018,A015,运转速度不连贯维修，高速不稳定维修，低速不稳定维修，启动合闸跳保险维修，运转不出力维修，控制板维修等等。常见故障报警：F001，F004，F005，F067，F006，F007，F030，F038，F040 F042，F046，F040，F050，F052，F068，A031，A035等等报警维修。