

奇阳机械 广东全自动抹灰机喷浆机价格

产品名称	奇阳机械 广东全自动抹灰机喷浆机价格
公司名称	邢台奇阳机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇贾家庄村
联系电话	18330990691 18330990691

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台奇阳机械制造有限公司

砂浆喷涂机的特性特性1.融入喷漆材料:内墙腻子粉、建筑涂料、墙面漆、外墙真石漆、混合砂浆、干粉砂浆烘干机、无机保温砂浆、防潮材料、防火安全材料、隔热保温材料、隔音材料等水溶材料。2.调整总流量尺寸，调成喷漆实际效果。3.除在电气控制柜上能够电源开关外，还配备摇控开关喷漆。4.喷漆枪与给料管的联接能够转动，便于实际操作。5.工程施工，高。6.容积精巧，便于当场运送，并且零配件花费低，检修简易。7.使用方便、速度更快、省材料、省人工、更划算，一台设备只配三个人，150平方米/钟头(薄厚2cm)。8.材料占比(混凝土)0.7:3水泥砂浆。

砂浆喷涂机前台操作：

(1)顶棚喷涂采用，宜从门口开始，喷枪口离顶棚15-20cm，沿水平方向按S形巡回进行，喷涂幅度为80-100cm，一般是两遍成活，全自动抹灰机喷浆机价格，压缩空气压力可稍大，喷枪移动稍快一些。

(2)内墙喷涂在踢脚板上口和顶棚以下部分按规定间距充标筋，然后做门窗口边角处。喷涂方法可沿

垂直方向按S形巡回行进，喷涂幅度约150cm。有山下往上或由上往下两种方式，由下往上可减少掉灰现象，但操作时应注意灰层厚薄均匀，由上往下喷涂表面较平整，灰层均匀容易掌握厚度，但操作时易掉灰。

住宅建筑水泥砂浆喷涂机螺杆泵转子、定子的磨损，磨损之后砂浆的流量明显降低，砂浆的喷涂压力和压缩空气的压力不能匹配，导致喷涂不均匀、偏料等现象。一般解决方法就是更换转子、定子，如果前端有调节外套的设备，可以适当调紧紧箍螺栓后继续使用一段时间。如果喷涂效果还是出现不匀和偏料现象要及时更换螺旋胶套，必要时更换螺旋轴方可开机使用。

喷涂作业时有时会出现喷涂不均匀现象。喷枪内气针位置移动导致出料不均匀，每一次喷涂前需先调整好气针口与喷枪口之间的距离，调整到更佳位置后锁紧气针固定螺栓，并记录下气针的位置。在喷涂过程中由于喷枪的不断操作移动，很容易导致气针位置移动，从而导致出料不均匀，这种情况下只要把气针位置调整到初始记录的位置即可。

奇阳机械(多图)-广东全自动抹灰机喷浆机价格由邢台奇阳机械制造有限公司提供。邢台奇阳机械制造有限公司在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，奇阳机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。