

# 自流地坪漆 杭州地坪漆 地坪漆厂家

产品名称	自流地坪漆 杭州地坪漆 地坪漆厂家
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东丰硕涂料有限公司

做环氧地坪漆可以不用中涂，中涂的作用是增加厚度，增加强度、抗冲击和一定的找平作用，一般对地坪要求不高的话可以选择不做中涂层。

环氧地坪漆一般正常的施工工艺是：

- 1、基础地面打磨，清理。
- 2、环氧地坪漆底涂涂装。
- 3、中涂层：在底涂固化后，首先用环氧树脂中涂配石英砂镘刮环氧石英砂浆N遍，以增加整个漆膜的厚度加强漆膜的抗压、抗冲击等物理性能。
- 4、中涂砂浆层打磨，水性环氧地坪漆，待中涂砂浆层固化干透后打磨地面，增加地面的平整度。
- 5、腻子层:砂浆层固化后，再刮腻子，封闭砂眼和气孔。
- 6、环氧地坪漆面漆涂装。
- 7、完工后地坪养护7~15天。

首先我们先了解环氧地坪漆渗色的到底是什么意思？它是指在一种涂膜上涂覆另一种颜色的漆时，自流平地坪漆，底层部分渗入到面层涂膜中，地坪漆施工，从而影响面层涂膜使其变色的现象我们称之为渗色。

环氧地坪漆发生渗色的情况，小编给大家总结了以下的几点原因：

- 1、施工人员在环氧底漆未干透的情况下，就进行下道工序施工，使得颜色混合引起渗色。
- 2、环氧底漆和面漆的色差，颜色色差与调配问题。
- 3、没有做环氧底涂层或环氧底漆中含有色物质。
- 4、环氧底漆中含有有机颜料。

综上所述，环氧地坪漆出现渗色是与底漆方面息息相关的，出现水环氧地坪漆渗色问题的根本原因就是环氧底漆。

做环氧地坪漆施工完工后地面鼓包了该如何处理？

一、基础防水没问题的情况下，如果在做环氧地坪施工时基础地面的含水率过高，或者施工时底涂或者中涂砂浆层没有干透就直接做面漆也会导致起水泡脱壳。解决方案：打磨起水泡的地方，杭州地坪漆，等地面排湿、干透后，再正常做环氧地坪漆施工就能解决。一般情况下基础含水率要低于8%，地面湿度在85%以下方可施工，每一道工艺施工完成后必须干透后方可进行下一工序的施工。

自流平地坪漆-杭州地坪漆-地坪漆厂家(查看)由广东丰硕涂料有限公司提供。自流平地坪漆-杭州地坪漆-地坪漆厂家(查看)是广东丰硕涂料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：成经理。