

# 铁岭沥青罐 宏达筑路机械 沥青罐尺寸

产品名称	铁岭沥青罐 宏达筑路机械 沥青罐尺寸
公司名称	武城县宏达筑路机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县254省道（桃花店附近）
联系电话	13583486868 13583486868

## 产品详情

### 沥青储存罐

卧式沥青储存罐的组成主要是由乳化液掺配罐、成品罐、调速乳液泵、乳化机

卧式沥青储存罐的组成主要是由乳化液掺配罐、成品罐、调速乳液泵、乳化机、成品输送泵、电器控制柜、大底板管道和阀门等组成。

卧式沥青储存罐可洒布各种沥青：高粘度沥青、热沥青、乳化沥青等。设备整机控制程序和改性沥青设备设有备用系统，---主控出现故障时，卧式沥青储存罐制作，启动备用系统，仍可实施自动喷洒，灵活的手持喷枪，可对边角部位补洒沥青。卧式沥青储存罐的基本条件是：沥青在热熔状态同计量乳化机的水溶液混合，经过乳化机的作用，沥青罐的分类，以细小微粒状态分布于含有适量乳化机的水溶液中，卧式沥青储存罐厂家，成水包油的乳化液即被乳化。

### 沥青罐

那么清洗油罐都存在哪些安全事故隐患呢？清理沥青罐分析日常油罐区的安全事故隐患如下：

- 1、沥青罐区内存在火源管理松散，沥青罐尺寸，私自乱拉接电线现象。
- 2、清洗油罐员工在油罐区存在抽烟现象或穿着带钉的鞋直接登罐，很极易产生火花现象，带来安全隐患事故。
- 3、检修设备、罐体、管道等措施不当、动火不规范所致。
- 4、静电引起的闪燃事故。装卸油时流速过快，液体冲击力度大，造成静电积聚。

- 5、沥青罐区工作场所积聚油气，会造成人体中毒，铁岭沥青罐，窒息。应做好罐区的通风工作。
- 6、硫化物腐蚀、损坏设备造成起火，爆炸，引起中毒等。平时应注意设备的维护保养。
- 7、由于人为因素或环境造成沥青罐区沥青品泄漏。油品泄漏时应将油罐内的油品倒入其它油罐。工作人员须佩带防毒面具、穿戴防静电工作服迅速进行堵漏，防止油品扩散，并抑制油蒸汽的挥发。做好沥青的清理转运工作。

新型节能沥青加热罐是一种燃煤直热式沥青储存加温装置。该设备针对道路施工中沥青加温速度慢、能耗高、易老化、污染重等急待解决的问题，并从使用单位的要求出发，一改传统的设计流程，采用在沥青储存容器内对高温区进行相对封闭，高温部分进行蓄热式主动保温，实现了沥青的加热与预热，高温沥青的产出与沥青的生产。该设备构思新颖、性能稳定、操作简单，使用性，是现行沥青加热设备的理想换代产品。

产品主要有加热器、除尘器、引风机、沥青泵、沥青温度显示、水位显示、蒸汽发生器、管道及沥青泵预热系统、压力泄放系统、蒸汽助燃系统、卸罐系统、卸油罐装置（ ）等组成，部件安装于罐体上（内）形成紧凑的一体型结构

铁岭沥青罐-宏达筑路机械-沥青罐尺寸由武城县宏达筑路机械设备有限公司提供。武城县宏达筑路机械设备有限公司位于山东省德州市武城县254省道（桃花店附近）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏达筑路机械在路面机械中享有良好的声誉。宏达筑路机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏达筑路机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。