

绵阳硅PU球场 绵阳硅PU球场造价 绵阳硅PU球场造价

产品名称	绵阳硅PU球场 绵阳硅PU球场造价 绵阳硅PU球场造价
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

绵阳硅PU球场 绵阳硅PU球场造价 绵阳硅PU球场造价

硅PU球场起泡原因?

硅PU球场起泡分为以下几个情况:

1、基础未干透含水率高

基础没有按照标准进行养护,或即使保养好的基础和老基础,因下雨或绿化浇水等原因造成的基础表面干,其实里层含水率高,造成的起泡。积水低洼处含水率更高,起泡更严重。一般是施工当天没有问题,第二天经过太阳暴晒会整场起泡。新混凝土基础倒好后一定要放25天待里面的水分充分挥发后方可施工。

2、施工时使用的填充料含水率高

施工时,由于要控制流平性加入的稀释剂含水量高,会导致场地起泡。加入的填充料(胶粉或胶粒或砂)含水量高(填充物淋湿或发霉),也会导致场地起泡。

3、施工时的空气湿度原因

施工人员在施工时由于赶工期，早晨露水未干强行施工，南方雨季空气湿度大的情况下施工，又没有控制好施工时间，导致当时的施工条件含水量高，一般是施工当天没有问题,第二天经过太阳暴晒会整场起泡，泡的大小看水汽多少，水汽越大泡越大。

4、材料本身含水量高

有些厂家由于生产设备落后及为了节省生产成本采购次品原材料。所生产的硅PU含水量高不但易起泡且无弹性拉伸性能差易出现裂纹。

5、水泥基础硬度不够

基础起砂起粉，硬度不达标，或有空鼓。这样的基础也是容易现场硅PU起泡。

硅PU球场起泡了解决办法:

- 1、把所有起泡的硅PU面层割掉;待基础充分晒干后吹干净重新上底漆刮涂弹性层
- 2、待弹性层干透之后再进行面漆工艺;
- 3、如果问题严重整场都起泡的话就需要全场铲除重新做。但要注意如是因上面所说的是基础起砂起粉导致的硅PU起泡那就要先把基础处理好在做硅PU面层。

最后我们总结下硅PU运动地板起泡的三大因素:

- 1、硅PU材料问题。
- 2、施工师傅施工问题。
- 3、地面基础问题。

看到这里相信大家已经对硅PU起泡的原因和怎么解决有个详细了解了。在实际操作当中一定要每个环节都要用心不可大意。前期的看场地报价，到场地确定后的订购材料及找施工队。都要慎重选择，一定要选择有实力，品质稳定的优质厂家。值得一提的时施工队最好是要材料厂家一起帮你安排。这样场地出现问题不就会导致材料推人工，人工推材料的尴尬场面。