

门窗加工 沐阳之光

产品名称	门窗加工 沐阳之光
公司名称	武汉市东西湖沐阳之光系统门窗
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区示范园金山大道以南新城十九路以东
联系电话	13903057011

产品详情

如果您家的门窗还是老式的塑钢双玻的话，相信一定存在不少问题，比如窗户漏风、漏水、隔音不好、双层玻璃中间有哈气等等问题，这个是老式塑钢门窗的通病，今天针对门窗玻璃中间有哈气模糊的问题展开我们的话题。

那我们该如何解决门窗玻璃中间有哈气的问题呢？

- 1、如果是老式的塑钢门窗，只能更换现代化的中空玻璃，但是老式塑钢窗跟现在的塑钢窗还有有差别的，可能在扣条压线方面没办法配套，如果可以的话，那只需更滑现代化的中空玻璃即可，但是更换玻璃也是一笔不小的费用，有必要的话还是全1面更换门窗比较好，可以采用现在1好的隔热断桥铝门窗，在密封保温隔音上效果好。
- 2、如果是新式门窗，或者就是断桥铝门窗的话，出现这种问题的话，直接联系门窗厂家更换中空玻璃即可。

近几年我国的门窗五金产业有了较大的提高，以良好的抗风压性、水密性、保温性等性能，越来越受到市场的欢迎。迎合满足了消费者日益提高的各种对家居装修的要求。随着生活水平的不断提高，人们对于门窗装修的实用性、美观性等各类细节越来越看重。虽然铝包木门窗产品性能优势突出，但正如"千里马"也需"伯乐"赏识一样，铝包木门窗在平时也需要一定的方式进行维护和保养，才能尽量避免质量受损，从而延长铝包木门窗的使用寿命，更好地发挥效用。

沐阳之光主营建筑材料、铝型材批发兼零售。本公司多年来一直倍受客户好评，都因其技术力量雄厚，化生产管理和过硬的产品质量以及良好的售后服务，曾获得消费者满意奖，并且是凤铝特邀经销商，其产品质量、服务、价格做到令顾客满意、放心！

沐阳之光门窗之家位于湖北武汉，是一家集开发设计、生产、安装、服务为一体的门窗行业服务公司。沐阳之光系统门窗专注于生产55、60断桥铝平开窗，85、108、120、135断桥铝窗纱一体及别墅阳光房

现象：我们在推拉或启闭门窗时门窗框晃动，遇到风雨天气晃动的更厉害。

造成此现象的原因：1、我们在选择的型材不符合规格，断面较小，强度不够。如果是铝合金门窗，则是因为材料的防范不符合要求。若家里安装的是塑钢门窗，那就是质量选择方面不合格。2、塑钢门窗的内衬钢配置不符合我们的使用标准，门窗加工，(一般钢内衬要用1.20，因为很多业主不懂，就有好多商家利用这点把不合格的给业主安装)钢材壁薄且强度差;安装时内衬钢分段插入，无法形成整体加强作用;内衬钢与塑料型材连接不牢等原因。3、安装节点未按规定去做。4、没有根据不同的墙体采用合理的固定方法。

解决方法：1、我们在购买门窗框型时要注意规格、数量符合。铝合金型材的外框壁厚不能小于2.4mm。塑钢窗料厚度不能小于2.5mm。2、注意检查塑料型材的外观，合格的型材应为青白色或象牙白色，洁净、光滑。质量较好都会有保护膜。3、根据门窗洞口尺寸、安装高度选择型材截面，平开窗不小于55系列，推拉窗不小于75系列。4、严格按规范规定安装，确保牢固稳定，1好在安装时找一个比较懂的人帮忙监督。

门窗加工-沐阳之光 由武汉市东西湖沐阳之光系统门窗提供。武汉市东西湖沐阳之光系统门窗是湖北武汉,金属建材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在沐阳之光领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创沐阳之光更加美好的未来。