

电动叉车前驱动桥 电动叉车前驱动桥出售 爱威孚

产品名称	电动叉车前驱动桥 电动叉车前驱动桥出售 爱威孚
公司名称	山东爱威孚传动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市黄楼街道桃园路3577号
联系电话	13791614652

产品详情

电动叉车驱动桥，包括电机、左桥盖和右桥体，其中在左桥盖和右桥体相对的两边分别设有输入一轴座、二轴座和差速器壳体轴座，其中一轴座内装有一轴，二轴座内装有二轴，差速器壳体轴座则设置有差速器总成，电机与一轴动力相连，一轴则又与二轴的高速齿轮相啮合并通过二轴的低速齿轮与主减齿轮动力相连进行二级减速，该主减齿轮与差速器总成固定连接，并经差速器总成内的半轴齿轮、行星齿轮与半轴动力相连，半轴又与轮毂座固定连接，从而终实现行走驱动。

电动叉车驱动桥壳弯曲的修理

驱动桥壳弯曲超应进行校正。校正时，校正变形量应不大于原有弯曲变形量，并将校正压力保持一段时间，使桥壳有一定的塑性变形。如果变形过大，弯曲变形大于2mm时，电动叉车前驱动桥出售，可预热后校正、但加热温度不允许超过700 。铸制的桥壳好避免加热校正。

山东爱威孚传动科技有限公司是一家生产电动叉车前驱动桥，电动叉车驱动桥，电动叉车前驱动桥供应，1.5T电动叉车驱动桥，电动叉车前驱动桥，叉车驱动桥，电动车桥，电动叉车转向桥的研发制造企业。公司经过多年的努力，在同行内已拥有一定的成绩，已成为众多企业战略合作伙伴，并逐步成为这些主机厂企业的供应商。

电动叉车驱动桥驱动桥在工作的过程中，有时会出现漏油的现象，只有正确掌握了驱动桥漏油的原因，我们才能够有针对性的进行修复，那么导致驱动桥漏油的原因都有哪些呢？让我们一起来看看。

驱动桥加油口螺塞、放油口螺塞、油封处或各结合面处有明显的漏油痕迹。故障原因有：

- 1、加油口或放油口螺塞松动；
- 2、油封损坏或油封与轴径不同轴；
- 3、油封轴径因磨损而出现槽沟；
- 4、各结合平面的平面度误差过大或密封垫片损坏；
- 5、两结合平面的紧固螺钉拧紧方法不符合要求或松动；
- 6、通气孔堵塞；
- 7、桥壳有铸造缺陷或裂纹。

电动叉车前驱动桥-电动叉车前驱动桥出售-爱威孚(推荐商家)由山东爱威孚传动科技有限公司提供。山东爱威孚传动科技有限公司位于山东省青州市黄楼街道桃园路3577号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前爱威孚在行业设备中享有良好的声誉。爱威孚取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。爱威孚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。