

## 153离合器片价格 卓士汽配

产品名称	153离合器片价格 卓士汽配
公司名称	河北卓士汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河间市行别营工业园
联系电话	13931717571

### 产品详情

卓士萨克斯离合器片，153离合器片图片，萨克斯离合器片，153离合器片价格，河间卓士汽车零部件有限公司，生产萨克斯离合器片，萨克斯离合器片，斯太尔离合器片，豪沃离合器片，430型离合器片，140型离合器片，153型离合器片，宝山区153离合器片，包芯纱430离合器片，东风汽车离合器片，重汽离合器片

我公司作为一家具有多年生产资质的大型汽车离合器厂家，为了能够在汽车离合器压盘厂家行业内得到更多用户的支持与认可，我公司严格把控所有产品的质量和性能，保证所生产的离合器总成、推力杆总成、离合盖、离合器压盘、矿用车离合器等产品可以在现代化汽车工业中发挥其应有的产品作用，目前我公司产品已经凭借着产品的众多优势特点远销国内外市场，并得到广大用户的一致认可与信赖。

河北卓士汽车离合器片，汽车离合器片价格，汽车离合器片厂家，河北卓士汽车零部件有限公司，生产萨克斯离合器片，萨克斯离合器片，斯太尔离合器片，豪沃离合器片

据了解，目前国外的产业巨头已经涉足我国的“再制造”领域。比如，特彼勒公司就在国内成立了一家合资子公司，从事于柴油发动机和零部件的再制造服务。然而，据机构预测，153离合器片厂家，我国目前“再制造”市场并不大，每年的规模约为100亿美元，较一个国际零部件巨头的再制造业务还小很多。因此，对于诸多汽配企业而言，“再制造”领域不仅仅是节约成本，减轻企业压力的方式，更是一种企业发展的利润源。

128769型离合器片

841345型离合器片

170002-31型伊顿压盘

128959型伊顿离合器片

近几年拉式离合器容易出现发抖的问题，究竟是因为什么？以下是主机厂的说明：德龙X3000黄金版搭载潍柴500马力或者550马力，大输出扭矩2450Nm，采用法士特12JSDX240TA等变速箱，汉德小速比后桥(2.846)，大马力小速比会比较省油，这充分体现了厂家追求多拉多跑省油的造车理念，但是我们都知道，车的速比跟杠杆是一个概念，速比越小，车起步时需要发动机扭矩就越大，而这加大的扭矩又必须靠离合器来传递，所以离合器的工作越来越接近甚至超出极限了，然后出现发抖的情况。离合器厂向大家普及一下，离合器发抖的根本原因就是离合器片跟压盘出现打滑的情况，而打滑主要是以下三个原因导致 压紧力不够 接触面积不够大 摩擦系数不够大。接下来说一下怎么解决 坚持一档起步(土豪随意) 使用大压紧力的压盘 检查并确保飞轮跟压盘面的平面度 使用减震跟摩擦性能好的离合器片 尽量缩短半联动时间 望悉知 谨记！

5062501003型北奔离合器片

1376143型离合器片

1601Z36-130型离合器片

WG9914161100型离合器片

wg9115160011型离合器片

WG9435161003型离合器片

1878080033型离合器片

1878000206型离合器片

1601Z36-130 东风离合器片

1601ZB6-130 东风车系离合器片

5062500503型北奔离合器片

5202500203型北奔离合器片

153离合器片价格-卓士汽配(推荐商家)由河北卓士汽车零部件有限公司提供。153离合器片价格-卓士汽配(推荐商家)是河北卓士汽车零部件有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张占兵。同时本公司还是从事汽车离合器片厂家离合器片，河北汽车离合器片离合器片，沧州汽车离合器片离合器片的厂家，欢迎来电咨询。

