

水泥发泡机报价 诸城水泥发泡机 宏金镓机械

产品名称	水泥发泡机报价 诸城水泥发泡机 宏金镓机械
公司名称	潍坊宏金镓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区西环路民主街交叉口南300米路东
联系电话	18906367657 18906367657

产品详情

水泥发泡机较早出现于国外，其原始机型是采用叶轮高速旋转制泡，故又名“打泡机”。后来随着技术的不断进步，发泡机的技术含量不断提高，新的机型不断出现，形成了不同的技术体系。我国早在20世纪50年代就开始使用发泡机，但不是的发泡机型，而是采用砂浆搅拌机。即将发泡剂直接加入砂浆搅拌机或混凝土搅拌机，让发泡剂和砂浆或混凝土一起搅拌生成泡沫。20世纪70年代前后，开始出现的发泡剂，即高速叶轮发泡机。以后又不断技术升级和换代，如今已发展为以高压充气为主体的第三代机型，基本可满足泡沫混凝土的需要。发泡机的牌号和机型很多，但从发泡原理来划分，目前广泛应用的只有高速叶轮型、高压空气型、鼓风中低压型等三类。同一类型的不同点，只是其附属设备与自动化控制方面的差异，发泡部分的结构大体相同。水泥发泡机的特点：1、发泡量大，每小时可达20 m³2、体积小，占地面积仅0.5m³3、重量轻、整机重量不到100kg；可方便移动或吊至楼面施工。4、控制方便，一按电钮即可出泡，不需复杂调节，10分钟可学会控制操作，使用非常方便。5、发泡细腻均匀，水泥发泡机厂家，泡沫状如云团。6、对发泡剂粘度适应性好。一般发泡机只适合于中低粘度发泡剂，镁嘉图发泡机对高粘度发泡剂也十分适应，水泥发泡机多少钱，发泡优异。发泡机使用注意事项：温度对发泡机产量与泡沫质量有很大影响。在30 以下，水温越高，泡沫密度越小，产量越高。但当水温超过30 ，由于泡沫密度过小，泡壁过薄，容易消泡，所以产量反而降低。因此发泡剂的水溶液温度控制在20 ~ 30 发泡效果较好。

泡孔是水泥发泡机的生命，它决定了发泡板的质量，好的水泥发泡机的泡孔应该是分布均匀、大小一致、壁薄、切口整齐、孔壁光滑、闭孔率高、呈规则圆形、无穿孔等。

泡孔不是越小越好，更不是越大越好，泡孔阻热、水泥导热。泡孔过小（小米大小），证明发泡体积不够，单位体积的水泥数量多，导热系数就会高；泡孔过大（黄豆大小），泡孔球面和泡孔球面之间的水泥量也会多（壁厚），导热系数也会很高，这是一个动态的曲线，不是人员是无法掌握的。

在购买水泥发泡机的时候一定要格外注意泡孔，选择适当的泡孔，这样才能保证它的发泡质量和水泥数量，希望我们以上的介绍可以帮助到大家。

水泥发泡机就是能将发泡剂一定浓度的水溶液制成泡沫的设备。在机器运转中，操作者能及时发现反常现象是很重要的因素，这对于避免造成更严重后果的发生或系统其它部件的损坏都是十分重要的。今天我们就为大家带来水泥发泡机故障的处理方法。

- 1、水泥发泡机使用时漏气：可能是气阀松动时间过长，诸城水泥发泡机，可以紧固气阀以免漏气；也可能是导气管磨损漏气，更换一下导气管即可。
- 2、主油缸不动作，高压不动作，堵管或堵泵：清理管道或阀箱，检查接近开关和路线，必要时更换。
- 3、试压时，主油路达不到调整压力，主油路压力表指针指示不正确：检查、更换压力表。先导式溢流阀的调压螺栓松动重新调整压力；油液过脏，导致整个系统内漏严重更换LHM—46矿物液压油；主油泵磨损严重，导致输出压力过低，更换主油泵。
- 4、水泥发泡机突然漏水：阀时间过长松动，禁锢气阀以免漏水；水管磨损漏气，更换导水管。
- 5、水泥发泡机正常工作时，螺杆泵的噪音俄然加大：可能是衬套内进入凝结水泥块或别的固体，这时需要停机查看并扫除；螺杆轴螺栓有可能断掉，查看并替换螺栓。

水泥发泡机报价-诸城水泥发泡机-宏金镒机械由潍坊宏金镒机械设备有限公司提供。潍坊宏金镒机械设备有限公司是从事“生产销售机械类产品,电气设备,机械设计,五金机电等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：籍经理。