

无锡周边海利普变频器维修

产品名称	无锡周边海利普变频器维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	2221.00/台
规格参数	品牌:海利普 型号:海利普 产地:无锡
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

变频器温度过高

加速时间太短

直流制动电流过大

V/F曲线不合适

对旋转中的电机进行再启动

输入电压过低

检查负载或选用大功率变频器

检查风扇、风道和环境温度

延长加速时间

减小直流制动电流

调整V/F曲线和转矩提升量

设为转速跟踪启动或等电机完全停止后再启动

检查输入电压

Er.oLL (15) 电机过载 V/F曲线不合适

普通电机长期低速重载运行

电机铭牌或过载保护设置不当

电机堵转或负载突变过大

正确设置V/F曲线和转矩提升量

加独立散热风扇或选用变频电机

正确设置F3-02、Fb-00、Fb-01

检查负载

Er.EEF (16) 外部故障 外部故障端子闭合

处理外部故障

Er.oLP (17) 电机负载过重 电机电流超出负载过重检出水平并超过检出时间

检查负载过重保护设置

Er.ULd (18) 变频器欠载 变频器输出电流小于欠载保护水平并超过检出时间

检查欠载保护设置

Er.Co1 (19) 比较器1输出保护信号 由比较器1产生

检查比较器1输出定义

Er.Co2 (20) 比较器2输出保护信号 由比较器2产生

检查比较器2输出定义

故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策

Er.EEP (21) 参数存储失败 参数写入发生错误

复位后，重试，若问题仍然存在请寻求服务

Er.CFE (22) 通讯异常 通讯干扰严重

上位机没有工作

通讯参数设置不当

检查通讯回路配线及接地

检查上位机及接线

检查FF菜单设置

Er.ccF (23) 电流检测故障 变频器内部连线或插件松动

电流传感器损坏或电路异常

检查并重新连线

寻求服务

Er.ArF (24) 自整定不良 电机铭牌参数设置错误

未接电机或电机缺相

旋转自整定时，电机未处于空载

自整定振荡

按电机铭牌正确设置参数

检查电机连线

河南郑州低压电器，断路器，变频器，PLC等废旧电器，仪器仪表回收

辽宁沈阳机械设备回收中心，二手仪器仪表回收，二手低压电器回收

廊坊市ABB、施耐德、AB、西门子等品牌PLC，变频器回收中心

天津市二手物质回收中心，二手电子器材，电路板，电子仪器，低压电器回收中心

RS72-16N1B MDD95-16N1B KEFU可控硅模块现货

DAT-CODE RS310-16I01 504F KEFU可控硅模块现货

6ES7322-1BL00-0AA0西门子模块备件现货

6ES7422-1BL00-0AA0西门子模块备件

FNS-100H施耐德梅兰日兰断路器现货

MR-S2-40A-E01三菱数控伺服驱动器维修中心

FCA-310LN三菱数控系统维修中心

M3517350188三菱数控系统维修服务中心

MR-J3-22KA4-LCO78三菱伺服放大器维修服务中心

MSR-4KMO-B00-10 YUKEN 振雄注塑机专用伺服器YUKEN维修中心

吹膜机控制器汕头服务中心，普通销售设造吹膜机系统控制

吹膜机薄膜厚度、宽度控制器汕头销售中心

吹膜机厚度控制仪 汕头销售维修中心

吹膜机宽度控制仪 汕头销售维修中心

吹膜机厚度，

吹膜机自动控制系统汕头维修服务中心

现货供应以上产品，价格便宜，品质优良，服务周到，欢迎咨询、购买。