

弹垫【M2-M24】316不锈钢弹垫/弹簧垫圈/弹性垫片/华司介子 GB93

产品名称	弹垫【M2-M24】316不锈钢弹垫/弹簧垫圈/弹性垫片/华司介子 GB93
公司名称	深圳市精诚云峰科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道爱民四巷五号
联系电话	18664986592

产品详情

产品参数：

弹垫【M2-M24】316不锈钢弹垫/弹簧垫圈/弹性垫片/华司介子 GB93

类别: 弹垫

规格分类: M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16

品牌: JC

型号: 316/201不锈钢弹垫

标准 公制GB93国标 非标

尺寸 例如：M3（内径3mm）

表面处理 镀锌 镀镍 不锈钢本色

材质 316/201不锈钢

用途.

弹簧垫圈在一般机械产品的承力和非承力结构中应用广泛，其特点是成本低廉、安装方便，适用于装拆频繁的部位

弹簧垫圈在螺丝行业，常叫为弹垫。它的材质有不锈钢的和碳钢的，碳钢的也就是铁的

弹簧垫圈装置在螺母下面用来防止螺母松动。

开口胀圈及氢脆断裂原因.

1.弹簧垫圈发生胀圈现象，一般不是弹簧垫圈本身的问题

2.发生胀圈的弹簧垫圈必然受到一个径向外张力，外张力源于拧紧力矩产生的加紧轴力

3.螺母支承面的外倒角使轴向夹紧力产生了径向分力，从而使得弹簧垫圈的开口胀大。倒角直径越小，发生胀圈的可能性就越大

4.在螺母和弹簧垫圈之间加一个平垫圈有助于减缓或者阻止胀圈现象的发生，但是平垫圈太薄或者太软也不能防止发生胀圈

5.弹簧垫圈氢脆断裂原因一般都是有热处理工艺不合理还有就是电镀锌后没有及时做去氢处理才导致的断裂

深圳市精诚云峰科技有限公司位于深圳，是一家从事精密紧固件连接件、车件、冲压、压铸、车洗加工件，家具（家私）五金配件系列，机械设备五金配件系列，塑胶五金配件系列,玩具五金配件系列,汽车五金配件系列，电子设备五金配件系列等五金制品的研发生产销售服务为一体的私营合伙企业，广泛服务于电子、玩具、数码、家电、灯饰、医疗器械、家私（家具）、机械设备，船舶、箱包（手袋，服装，饰品）业等。公司拥有外贸自营进出口权，连续多年被深圳市评为“重合同，守信用”企业。

深圳市精诚云峰科技有限公司拥有多套国内、外先进的生产加工设备和一整套完整、科学的质量管理体系和，秉承以诚信为本，客户至上，服务至上，为基本原则以达到客户的满意为目的。精诚云峰科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临精诚云峰科技有限公司参观、指导和业务洽谈。

欢迎各位新老朋友来电来图来样咨询订购，我们将竭诚为你提供优质的服务，详情请咨询：陈经理

, yunfeng528@foxmail.com, <http://www.yunfeng86.com>