

除铁器 江川机械 干式电磁除铁器

产品名称	除铁器 江川机械 干式电磁除铁器
公司名称	淄博市淄川江川机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市淄川经济开发区南五公里（康家坞工业园）
联系电话	13053393931 13053393931

产品详情

永磁除铁器的卸铁方法

永磁除铁器是以高剩磁、高矫顽力的稀土磁性材料钕铁硼和铁氧体组成磁源，除铁器，以形成强力磁场，干式电磁除铁器，用来吸除铁磁性杂物，整机不通电，无能耗。永磁除铁器按卸铁方式可分为自动卸铁、人工卸铁、手动卸铁等。

手动式永磁除铁器。手动式永磁除铁器卸铁时采用摇手把利用刮板将铁件刮到磁场外的方式进行除铁，但一般还不能用于有较大铁件的场合。

永磁除铁器型号

不需要整流控制装置，可靠性高。不存在温升问题，磁场强度也就不存在“冷态”“热态”之分，磁场恒定。断电时，吸在除铁器上的铁件不会掉回到输送物料上。不存在绝缘和耐压问题。配上防爆电机驱动的弃铁输送带即可成为防爆除尘器。永磁除铁器不需要整流控制装置，可靠性高。不存在温升问题，磁场强度也就不存在“冷态”“热态”之分，磁场恒定。断电时，吸在除铁器上的铁件不会掉回到输送物料上。不存在绝缘和耐压问题。配上防爆电机驱动的弃铁输送带即可成为防爆除尘器。

电磁除铁器磁场强，永磁除铁器厂家，寿命长，运行可靠，无需维护，是用户放心的之选！但有时也会出现问题，例如电磁除铁器无磁力故障，电磁除铁器无磁力故障排除方法1、

查看下电磁线圈的接触性能是否良好，是否可靠接地2、电磁除铁器与控制柜之间的软连接是否完好。3、电磁除铁器控制柜电压是否仍达到380V或220V标准。4、电源线是否有破损，强磁除铁器，出现短路状况。5、检查主回路接触器是否损坏，控制回路保险是否损坏。6、检查整流二极管是否完好。用万用表依次测量每个二极管正、反向电阻，进行比较分析，判断二极管是否完好。7、检查直流主回路保险是否烧毁，保险并联断路器是否动作。8、检查电磁除铁器是否在工作位。

除铁器-江川机械-干式电磁除铁器由淄博市淄川江川机械厂提供。除铁器-江川机械-干式电磁除铁器是淄博市淄川江川机械厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王树兵。