

芝罘酒店中央空调安装 百事特老厂家售后无忧

产品名称	芝罘酒店中央空调安装 百事特老厂家售后无忧
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

首先，材料不符合质量要求

(1)现象：板材表面不平整，厚度不均匀，有明显的压痕、裂纹、砂眼、结疤和锈蚀等情况；风管平面下沉，侧面向外凸起。有明显的变形。

(2)原因分析：制作风管前，没有对所用材料进行质量检查，没有测量钢板厚度。

(3)防治措施：先检查材料出厂合格证书和材料质量证明，然后检查材料外观，酒店中央空调管道安装，测量钢板厚度。

其次，风管翘角、扭曲及弯头角度不准确

(1)现象：矩形风管两相对平面不平行、两端面不平行，折角不平直，对角线不相等，咬口不严

(2)原因分析：下料放样不准确，风管相对面两端不平行，相对面的板料长度和宽度不相等。风管的四角处咬口宽度不相等，咬口缝设置部位不对，手工咬口缝用力大小不一样，未采取相应的加固措施。

(3)防治措施：展开下料时，应该对每片板料的长度、宽度严格控制，以及检验对角线，使它们的偏差控制在允许范围内，下料后的板料，应该将风管相对面的两片板料重合起来，检验尺寸的准确性，芝罘酒店中央空调安装，板料咬口预留尺寸必须正确，以保证咬口宽度一致，咬口缝设在四角部位，手工咬口合缝时，用木锤先将咬口两端中心部位打紧，再沿全长均匀打，执行《通风与空调工程施工及验收规范》的有关规定。

我公司加工各种镀锌钢板通风管道，可按要求设计安装。

止逆阀式：止逆阀式烟道则是在单管烟道上的各层进风口处，加装一个兼有抽油烟机接口作用的复杂防气流逆行的止逆阀，迫使烟气向烟道单向运动，从而解决烟气互串的问题，但此种做法会轻度影响油烟

机的排烟效果

止逆阀式：止逆阀式烟道则是在单管烟道上的各层进风口处，加装一个兼有抽油烟机接口作用的复杂防气流逆行的止逆阀，迫使烟气向烟道单向运动，从而解决烟气互串的问题，但此种做法会轻度影响油烟机的排烟效果

大、中型水源、地源热泵工程；

空气源热泵、煤改电采暖等工程；

新风热回收项目设计、施工。

公司拥有自动化镀锌钢板通风管道生产五线，酒店中央空调系统安装，对外加工通风管道及承揽各种通风管道的设计安装业务。

新风系统耐用的重要性

新风系统和水电系统一样与建筑融为一体，酒店中央空调安装流程，它就像建筑的血气系统一样，需要持续平稳地正常运行才能保证室内环境的舒适与健康，如果新风系统不耐用，一旦出现状况需要进行修理维护，就像人做手术要开刀一样，到时候问题就麻烦了。这就是为什么很多大楼虽然配备了新风系统，但平常也只是偶尔开一下，基本上算是个摆设。这就是为什么在业内越来越强调新风系统耐用的重要性。

芝罘酒店中央空调安装-百事特老厂家售后无忧由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。“中央空调安装工程,镀锌钢板通风管道生产加工,煤改电采暖工程”选择青岛百事特空调安装工程有限公司，公司位于：山东省青岛市城阳区湘潭路16号，多年来，青岛百事特坚持为客户提供好的服务，联系人：张胜武。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。青岛百事特期待成为您的长期合作伙伴！