

智能雷达液位计防腐导波雷达料位计罐体水位高频物位计

产品名称	智能雷达液位计防腐导波雷达料位计罐体水位高频物位计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:TC-FMCR8/15/ 波束角:3°
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

如何解决内浮板油罐测量不准确的问题？内浮板油箱测量不正确。原因是什么？只有准确地知道原因，我们才能开出正确的药。让我们简单介绍一下工鼎通常，内浮盘油箱的计量和取样都是从油计量导管进行的，在实际使用中，经常会出现计量不准确的情况，甚至水垫层中的水也随油一起送出。测量不准确的主要原因是：油测量导管中浮盘的静电压力效应和油的手减薄效应。计量导管中的油不能与油箱中的油充分流动，油温场的不均匀分布使得计量导管中的油密度不能代表油箱中的油密度。内浮板。使用jpg文件交换格式存储的编码图像文件扩展名一旦水垫过高，水就会进入测油导管，误差会更大。在严重的情况下，甚至水也会随着油一起排出。使用过程中，带内浮板的油箱卡死或下沉的原因是什么？