

# 湖南三防一体化弹性防水防腐涂料推荐厂家

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 湖南三防一体化弹性防水防腐涂料推荐厂家         |
| 公司名称 | 广州市安百嘉新型材料有限公司              |
| 价格   | .00/个                       |
| 规格参数 | 品牌:安百嘉建材<br>耐水性:优<br>不透水性:优 |
| 公司地址 | 广州市白云区太和镇广从三路198号           |
| 联系电话 | 18502097580 18502097580     |

## 产品详情

### 一、产品简介：

#### 三防

#### 一体化延展性

防潮防腐材料是高耐蚀性，

在砼湿区表面均可工程施工，工程施工后能抵御[混泥土](#)

细微裂痕导致的浸蚀及渗漏，工程施工便捷、耐老化好、粘结性强。

### 二、商品特性：

耐强碱、强酸、盐、工业生产废水、生活污水处理、油等。使用期限长，机械设备物理性能优质、抗拉强度高、拉伸强度大，抗形变，对底层收拢和裂开形变适应能力强。无毒性、没害、零污染。

湿区基准面均可工程施工，工程施工简单、安全性。

粘接抗压强度高。

耐活性氧、耐微生物菌剂的腐蚀强。

防水防腐防炭化功效，无毒性可用以生活用水工程项目的防腐蚀防潮抗渗等级。

### 三、工程施工常见问题

- 1、防潮防腐材料的配备及工程施工，务必严苛按生产厂家的技术标准开展。配置好的防水材料应在40分钟内用完。
- 2、如发觉镀层有损坏或不过关之处，运用水果刀将毁坏或不过关之处切掉再次刷涂涂层原材料。
- 3、防水防腐层工程施工不可在下雨天、风大天开展，寒冬时节工程施工的工作温度应不少于5 。
- 4、工程施工时如发觉涂层层墙面空鼓，造成缘故主要是底层湿冷，抹灰层未干含水量过大，使涂层墙面空鼓，产生鼓地；工程施工时要留意操纵好底层含水量，接口处应用心实际操作，使其粘接坚固。
- 5、工程施工时如在越过路面、墙壁的管很、防臭地漏等处发生渗漏关键缘故是因为管根松脱或粘接不稳固，表面清除不干净，造成间隙；接磋、封口钢筋搭接长短不足，黏贴不密切或变形缝处因为房屋建筑不匀称下移，撕破地面防水等缘故导致的，工程施工全过程中应用心细心的实际操作提升责任感和查验。