

VM4心电监护仪维修 飞利浦心电监护仪维修 一古医疗诚信合作

产品名称	VM4心电监护仪维修 飞利浦心电监护仪维修 一古医疗诚信合作
公司名称	广州一古医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市萝岗区科学城风信路1号锦昊智盈中心206室
联系电话	13760748227

产品详情

广州一古医疗设备维修有限公司-心电监护仪维修；

故障状况：开机死机，按功能键能够听见设备内部音箱传出的“吱吱”声，系统软件程序流程应已运作，此故障应出在表明一部分。

维修全过程：

- 1.打开机箱，通电，发觉显示屏背光管没亮。后查验背光管驱动板，键入工作电压不够2V，一切正常应该是DC12V。拔下驱动板上的开关电源接头，满载量工作电压，12V。因此分辨是背光管驱动板毁坏。
- 2.手头上正好有一块一样的驱动板，换掉，开机，故障依然。难道说是二块驱动板都坏掉？
- 3.将驱动板的电源线插头取下，MP50心电监护仪维修，外接12V开关电源，能够照亮背光管。能够判断，是设备的12V供电系统出了难题。
- 4.拆下来设备的电源板，其造成DC12V是应用7812，VM4心电监护仪维修，因为麻烦检验，因此就立即拆换了7812。拆换后故障依然。
- 5.因此将数字万用表的一个直流电流表收到7812的输出端，另一个直流电流表收到驱动板的电源上，数字万用表传出“滴”的一声，通的。我不经意中瞟了一眼数字万用表的显示屏，且慢，如何并不是0？只是45。

故障剖析：大部分能够表述清晰了，从7812到驱动板的路线上有一个45的特性阻抗，当通电推动背光

管时，这一特性阻抗降低了背光管的DC12V供电系统工作电压，没法照亮背光管。

查验及解决：下边的工作中便是下手搜索了。从电源板到主板，从主板到表明板，从表明板到led背光驱动板.....线排、铜泊、商业保险.....一路量出来，终总算发觉是表明板上的一个表贴的商业保险上面有45 的电阻器。将此商业保险用电烙铁焊下，焊住一条1A的熔断丝，开机调试，一切正常。

广州一古医疗设备维修有限公司-心电监护仪维修；

监护设备是现代医院不可缺少的电子仪器，目前市场上比较容易看到的品牌有飞利浦、GE、迈瑞、金科威、太空、日本光电等。由于患者病情较重，监护仪几乎一天24小时工作，所以容易出现故障。报血压设备故障、心电设备故障、报血氧设备故障、报IBP设备故障、没有心电信号、没有血氧、NIBP不充气、漏气、报MMSL无法加载；编码器失效、触摸屏失灵、按键板失灵、显示屏破损等。一古医疗维修飞利浦IntelliVue系列心电监护仪、PHILIPS HeartStart系列除颤监护仪、飞利浦FM系列胎儿监护仪、飞利浦多参数监护仪、飞利浦Suresigns VM系列监护仪。

PHILIPS IntelliVue MP50多参数床边监护仪配12.1”彩色SVG液晶屏（分辨率：800*600），全屏触摸操作、六通道波形显示、模块化插件组合监护仪，由独立可拆分的参数模块和监护仪主机构成。飞利浦MP50监护仪主要部分结构组成：网卡、开关电源、电池转换板、背板、主板、模块转接板、显示屏、背光高压板、触摸屏、多功能模块及输入和输出板等。

飞利浦IntelliVue MP50监护仪 MP40监护仪血压故障维修

故障现象：机器不能测量血压

检查与处理：开机后绑上袖带测量血压，查看机器充气过程。当充气到160mmHg时不断打气，可以判断该故障是由于漏气引起的。更换血压管和血压袖带，故障依旧。拆开模块查看血压气泵，发现里面有很多积灰、由于该模块属于密封组件，多数情况下可以修复，但如果是密封或者是气泵出现不可修复的情况下，则需要更换组件。

广州一古医疗设备维修有限公司-心电监护仪维修；

广州一古医疗设备维修有限公司是一家的医疗设备维修第三方服务商，专注各品牌型号监护仪维修，如迈瑞PM系列监护仪维修、Mindray BeneView T系列监护仪维修、GE dash系列心电监护仪维修、飞利浦IntelliVue MP系列监护仪维修、SureSigns系列监护仪维修、太空elance系列病人监护仪维修、NIHON KOHDEN BSM系列监护仪维修、WEP系列监护仪、金科威G系列监护仪维修、德尔格监护仪维修等。

飞利浦IntelliVue MP50监护仪触摸不灵

查看机器，界面上未提示触摸功能失效等信息。首先用清水清洁界面，飞利浦心电监护仪维修，故障依旧。进入维修模式校正触摸程序，MP70心电监护仪维修，故障仍未排除。拆开机器，插拔触摸部分数据线再校正故障仍在！触摸屏损坏，查看触摸屏的型号 MicroTouch P/N：j510.410。更换同类型的触摸屏再进行校正，MP50监护仪恢复正常。广州一古专注飞利浦监护仪维修，飞利浦IntelliVue MP50监护仪触摸屏校准需要2个密码。分别是配置密码：71034，维修密码：1345.也可以使用统一密码：4630。

广州一古医疗现货供应PHILIPS IntelliVue MP50

MP40病人监护仪维修配件：网卡、开关电源、电池转换板、主板、模块转接板、背光高压板、多功能模块、显示屏、触摸屏、按键板、硅胶按键、打印模块、采集卡、网卡等

广州一古医疗设备维修有限公司-心电监护仪维修

VM4心电监护仪维修-飞利浦心电监护仪维修-一古医疗诚信合作由广州一古医疗设备维修有限公司提供。VM4心电监护仪维修-飞利浦心电监护仪维修-一古医疗诚信合作是广州一古医疗设备维修有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庄小姐。