

摩擦盘A破碎机上摩擦盘厂家批发

产品名称	摩擦盘A破碎机上摩擦盘厂家批发
公司名称	河北欣科铭橡塑制品有限公司
价格	28.00/个
规格参数	品牌:欣科铭 型号:可定制 产地:河北衡水景县
公司地址	景县景新大街富乾路东侧
联系电话	86 318 4229576 19932365179

产品详情

破碎机轴承温度过高的原因及解决方案：

- 1、轴承磨损或保持架损坏等：及时检查机械设备易磨损零件，更换磨损轴承。
- 2、紧定衬套发生轴向窜动：拆卸机架上轴承盖，锁紧紧定衬套和拆下飞轮或槽轮，更换新的紧定衬套。
- 3、破碎机飞槽轮配重块位置跑偏,机架跳动：调正飞槽轮配重块位置，确保位置不偏移。
- 4、油孔堵塞,油加不进：清理油孔、油槽堵塞物。摩擦盘
- 5、轴承断油或油注入太多：使用单位在设备运转时，请仔细阅读说明书，并按说明书规定，按时定量加油。
- 6、非轴承升温：是动颚密封套与端盖磨擦发热或机架轴承座双嵌盖与主轴一起转动,摩擦发热。这种情况下，应更换颚式破碎机端盖与密封套,或松开机架轴承座发热一端的上轴承盖，用保险丝与嵌盖一起压入机架轴承座槽内,再定上轴承盖,消除嵌盖转动。