

高频雷达料位计导波雷达液位计雷达物位计出现故障后如何应对

产品名称	高频雷达料位计导波雷达液位计雷达物位计出现故障后如何应对
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	780.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:TC-FMCR30-CS 波束角:3°
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

探头结疤和频繁故障

针对雷达物位计的这类情况，可以增加探针的安装位置，但情况有时受限制的条件下，应该被用于测量水箱泵连锁方式的料位的值。实际操作是：减少0.5米左右的高料位的设置，当料位达到大值，停止进料泵或打开进料泵。

仪器被淹

主要措施是改变雷达物位计测量波导。开口还是原来的安装波导雷达物位计，比波导排气管约高0.2M。因此，即使从排气管溢出的恶劣条件下泥浆出现，也不会出现被淹没现象，而且避免干扰旋涡搅拌器和大量蒸汽从探测点出来，减少了探头损坏的概率。由于波导的聚焦效应，收到更强的雷达信号，取得了很好的测量结果。