

## 南通周边台安 变频器维修

产品名称	南通周边台安 变频器维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	111.00/台
规格参数	品牌:台安 型号:台安 产地:台安
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

四.跨地区快速上门服务能力！

五.规模大！连锁经营, 标准化收费！

六.即到即修！交货讯速！

### 易能变频器

主要代理的产品有EDS800、EDS1000、EDS2000、EDS2860系列高性能通用型变频器。

### 易能变频器维修

EDS1000系列变频器采用先进的控制方式实现了高转矩、高精度、宽调速驱动，能够满足通用变频器的各种要求。通过空间电压矢量PWM控制和

无速度传感器矢量控制技术及电磁兼容性整体设计，满足客户对适用场所的大转矩低噪音、低电磁干扰的环保要求。

性能优点:

1. 采用空间电压矢量PWM控制和无速度传感器矢量控制;
2. 1Hz时150%额定转矩 ; ;
3. 功能完善、体积小, 适合各种现场配套使用 ;
4. 具有自动稳压 ( AVR ) 和自动限流功能 , 系统更加稳定 ;
5. 内置PID控制器 , 可实现恒压 ( 流量等 ) “ 一拖多台 ” 控制 ( 选配功能 ) ;
6. 多达16段速控制及简便易用的纺织摆频功能让你的应用更加得心应手 ;
7. 0~20KHz的脉冲输入输出接口 , 方便组成数字化的闭环控制系统 ;
8. 可内置RS485通讯接口 ( 选配件 ) , 轻松实现集中控制和主从连动控制。

、机床、塑料、电缆、电梯、商业节能以及在国内西气东输、农网改造等国家大型重点工程项目中我们的自动化产品正可靠运行,深得用户的好评,并创造了一定的经济效益和社会效益。

变频器系列: ( 河南总代理、库存中心 )

日本富士变频器: G11S P11S G1S F1S E1S C1S等系列变频器。

深圳易能变频器: EDS700系列装机型变频器调试器、EDS800系列迷你型通用变频调速器、EDS1000系列无速度传感器矢量控制型变频、EDS1100系列拉丝机专用变频调速器、EDS1200系列络筒机专用变频调速器、EDS1300系列中频 ( 1000Hz ) 变频调速器 ( 需定制 )、EDS2000系列高性能通用型变频调速器、EDS2800系列电流矢量控制工程型变频器 ( 含注塑机专用功能 )、EDS2860系列注塑机一体化节能控制柜、EDS2080系列工频/变频一体化节能控制柜、EDS2880系列智能型抽油机节能控制系统 ( 需定制 )、EDS5000系列交流伺服驱动器 ( 需定制 )。

其他代理产品: ( 变频器、PLC、触摸屏系列 )

德国西门子变频器 ( MM440\430\420 系列 )、PLC ( S7-200\300\400 系列 )、触摸屏。

瑞典ABB变频器 ( ACS800\550\510\350\150 系列变频器 )。

日本三菱变频器 ( FR-A700、E700、F700、D700 等系列 ) PLC ( FX2N\1N\1S ) 触摸屏、伺服系统。

法国施耐德变频器 ( ATV71\61\31\11 等系列 ) 软启动器 ( ATV48 系列 ) PLC、低压电器。

艾默生变频器 ( EV800\1000\2000\3000\3200\6000、TD2100\3100\3200\3300\3400 等系列 )。

日本日立变频器 ( SJ200、300、700, L300P ) 等系列。

深圳英威腾、台湾台达变频器、PLC、触摸屏、编码器,台湾明纬电源等。

威伦通触摸屏 ( WEINVIEW )、韩国LG、易优 ( eview )、普罗菲斯 ( Pro-face )、海泰克 ( HITECH )、等同时公司还经营国内外各品牌仪器仪表。

项目设计: 高低压成套节能变频控制柜、软启动器控制柜、PLC柜的施工和调试,变频恒压供水系统、风机节能改造系统。

维修服务：普通维修各品牌变频器、PLC、触摸屏、伺服系统

珠海、深圳、广州、厦门、福州、成都、徐州、长沙、济南、南

用表检查一下整流桥和IGBT，模块有没有烧，线路板，上有没有明显烧损的痕迹。

(1) 上电后面板显示[F231]或[F002](MM3变频器)，这种故障一般有两种可能。常见的是由于电源驱动板有问题，也有少部分是因为主控板造成的，可以先换一块主控板试一试，否则问题肯定在电源驱动板部分了。西门子变频器维修

(2) 上电后面板无显示(MM4变频器)，面板下的指示灯[绿灯不亮，黄灯快闪]，这种现象说明整流和开关电源工作基本正常，问题出在开关电源的某一路不正常。

(3) 有时显示[F0022,F0001,A0501]不定(MM4)，敲击机壳或动一动面板和主板时而能正常，一般属于接插件的问题，检查一下各部位接插件。也发现有个别机器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致。西门子变频器维修

(4) 上电后显示[-----](MM4)，一般是主控板问题。多数情况下换一块主控板问题就解决了，一般是因为外围控制线路有强电干扰造成主控板某些元件(如贴片电容、电阻等)损坏所致，我分析与主控板散热不好也有一定的关系。但也有个别问题出在电源板上。

(5) 上电后显示正常，一运行即显示过流[F0001](MM4)[F002](MM3)即使空载也一样，一般这种现象，说明IGBT模块损坏或驱动板有问题，需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电，不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏！这种问题的出现，一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的。

(6) 有一台变频器(MM3-30KW)，在使用的过程中经常“无故”停机。再次开机可能又是正常的，机器拿到我这儿来以后，开始我也没有发现问题所在。经过较长时间的观察，发现上电后主接触器吸合不正常-有时会掉电，乱跳。查故障原因，结果发现是因为开关电源出来到接触器线包的一路电源的滤波电容漏电造成电压偏低，这时如果供电电源电压偏高还问题不大，如果供电电压偏低就会致使接触器吸合不正常造成无故停机。西门子变频器维修

西门子变频器维修440系列：

6SE6440-2UC11-2AA1、6SE6440-2UC12-5AA1、6SE6440-2UC13-7AA1、6SE6440-2UC15-5AA1

6SE6440-2UC17-5AA1、6SE6440-2UC21-1BA1、6SE6440-2UC21-5BA1、6SE6440-2UC22-2BA1

6SE6440-2UC23-0CA1、6SE6440-2UC24-0CA1、6SE6440-2UC25-5CA1、6SE6440-2UC27-5DA1

6SE6440-2UC31-1DA1、6SE6440-2UC31-5DA1、6SE6440-2UC31-8EA1、6SE6440-2UC32-2EA1