

泰州周边科比变频器维修

产品名称	泰州周边科比变频器维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	111.00/台
规格参数	品牌:科比 型号:型号 产地:科比
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

动，连接异常有时可能会导致变频器出现故障，严重时会出现炸机等情况；

3、上电后检测故障显示内容，并初步断定故障及原因；4、如未显示故障，首先检查参数是否有异常，并将参数复归后，在空载（不接电机）情况下启动变频器，并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况，则模块或驱动板等有故障；

5、在输出电压正常（无缺相、三相平衡）的情况下，负载测试，尽量是满负载测试。

故障判断

1、整流模块损坏 通常是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下，更换整流桥。在现场处理故障时，应重点检查用户电网情况，如电网电压，有无电焊机等对电网有污染的设备等。

2、逆变模块损坏 通常是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后，测驱动波形良好状态下，更换模块。在现场服务中更换驱动板之后，须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下，才能运行变频器。3、上电无显示 通常是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起，如启动电阻损坏，操作面板损坏同样会产生这种状况。4、显示过电压或欠电压 通常由于输入缺相，电路老化及电路板受潮引起。解决方法是找出其电压检测电路及检测点，更换损坏的器件。

5、显示过电流或接地短路 通常是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放电路等。

6、电源与驱动板启动显示过电流 通常是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。

7、空载输出电压正常，带载后显示过载或过电流

通常是由于参数设置不当或驱动电路老化，模块损坏引起 是一家西门子电机、变频器、伺服PLC、触摸屏、ABB电机、东芝电机、东元电机等产品的经销批发售后维修的个体经营。东莞市瑞斯福机电有限公司经营的西门子电机、变频器、伺服PLC、触摸屏、ABB电机、东芝电机、东元电机 消费市场

从事国内工业自动化和交流变频调速技术开发和经营的高薪技术公司。公司业务涉及变频器的代理销售、技术维修，以及电气自动化成套设备的设计开发、系统集成、现场调试等，公司拥有一批能力出众、经验丰富的中术人员。向客户提供免费的、全面的咨询服务、周到的产品销售和强有力的技术支持，帮助客户提高核心竞争力是我们的一贯宗旨。

公司主要经营项目涉及变频器、PLC、软启动器、直流调速器、人机界面、伺服系统、低压电器、工业仪器仪表、工业控制计算机等工业自动化控制产品

同时作为ABB、富士、三菱、欧姆龙、施耐德、西门子、欧陆、三垦、研华等国内外公司的一级代理商和经销商，致力于产品和技术服务，实行以产品经营为基础，与工程项目相结合的多元化经营。

公司接自动化设备、工控通讯系统和风机、水泵的节能项目，提供变频项目的方案论证，系统设计，技术改造，技术咨询及售后服务。涉及领域包括：高楼小区监控系统和恒压供水系统、交流电机软启动系统、楼宇厂房中央空调控制系统、数控机床改造、工业自动化、过程控制及设备电气改造工程的设计、制作和调试；非标电控柜的制作以及工业通讯和计算机集中控制系统等。

ABB变频器维修,可修复ABB变频器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等；ABB变频器维修：ACS150系列、ACS300系列、ACS350系列、ACS400系列、ACS500系列、ACS600系列、ACS800系列、ACS510系列、ACS550系列；ACS150 IP20系列变频器: ACS150-01E-02A4-2、ACS150-01E-04A7-2、ACS150-01E-06A7-2
ACS150-01E-07A5-2、ACS150-01E-09A8-2、ACS150-03E-01A2-4
ACS150-03E-01A9-4、ACS150-03E-02A4-4、ACS150-03E-03A3-4
ACS150-03E-04A1-4、ACS150-03E-05A6-4、ACS150-03E-07A3-4 ACS150-03E-08A8-4 ACS350
IP20系列变频器: ACS350-01E-02A4-2、ACS350-01E-04A7-2、ACS350-01E-06A7-2 ACS350-01E-07A5-2
、ACS350-01E-09A8-2、ACS350-03E-01A2-4 ACS350-03E-01A9-4、ACS350-03E-02A4-4
、ACS350-03E-03A3-4 ACS350-03E-04A1-4、ACS350-03E-05A6-4、ACS350-03E-07A3-4
ACS350-03E-08A8-4、ACS350-03E-12A5-4、ACS350-03E-15A6-4 ACS350-03E-23A1-4 ACS510
IP21系列变频器: ACS510-01-03A3-4、ACS510-01-04A1-4 ACS510-01-05A6-4、ACS510-01-07A2-4
ACS510-01-09A4-4、ACS510-01-012A-4、ACS510-01-017A-4 ACS510-01-025A-4、ACS510-01-031A-4
、ACS510-01-038A-4 ACS510-01-046A-4、ACS510-01-045A-4、ACS510-01-060A-4 ACS510-01-072A-4
、ACS510-01-088A-4、ACS510-01-096A-4 ACS510-01-125A-4、ACS510-01-124A-4、ACS510-01-157A-4
ACS510-01-180A-4、ACS510-01-195A-4 ACS510 IP54系列变频器: ACS510-01-03A3-4+B055
、ACS510-01-04A1-4+B055、ACS510-01-05A6-4+B0

55 ACS510-01-07A2-4+B055、ACS510-01-09A4-4+B055、ACS510-01-012A-4+B055
、ACS510-01-017A-4+B055、ACS510-01-025A-4+B055、ACS510-01-031A-4+B055 ACS510-01-038A-4+B055
、ACS510-01-046A-4+B055、ACS510-01-045A-4+B055 ACS510-01-060A-4+B055、ACS510-01-072A-4+B055
、ACS510-01-088A-4+B055 ACS510-01-096A-4+B055、ACS510-01-125A-4+B055、ACS510-01-124A-4+B055
ACS510-01-157A-4+B055、ACS510-01-180A-4+B055、ACS510-01-195A-4+B055 ACS550 IP21系列变频器:
ACS550-01-03A3-4、ACS550-01-04A1-4、ACS550-01-05A4-4 ACS550-01-06A9-4、ACS550-01-08A8-4
、ACS550-01-012A-4 ACS550-01-015A-4、ACS550-01-023A-4、ACS550-01-031A-4 ACS550-01-038A-4
、ACS550-01-045A-4、ACS550-01-044A-4 ACS550 IP54系列变频器: ACS550-01-03A3-4+B055
、ACS550-01-04A1-4+B055、ACS550-01-05A4-4+B055 ACS550-01-06A9-4+B055、ACS550-01-08A8-4+B055
、ACS550-01-012A-4+B055 ACS550-01-015A-4+B055、ACS550-01-023A-4+B055、ACS550-01-031A-4+B055
ACS550-01-038A-4+B055、ACS550-01-045A-4+B055、ACS550-01-044A-4+B055 ACS550-01-059A-4+B055、
ACS550-01-072A-4+B055、ACS550-01-087A-4+B055 ACS550-01-096A-4+B055、