

鹤壁发电机出租-鹤壁发电机租赁（鹤壁）

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 鹤壁发电机出租-鹤壁发电机租赁（鹤壁） |
| 公司名称 | 电科环保科技有限公司 |
| 价格 | 777.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:康明斯 型号:100千瓦至2000千瓦 产地:进口 |
| 公司地址 | 各地区均有办事处 |
| 联系电话 | 15166570070 |

产品详情

供应本地鹤壁附近发电机租赁公司根据客户要求24小时随时发电，您只需一个电话，为您提供解决方案。

鹤壁柴油发电机租赁技术保养的分级和保养周期 1、柴油发电机组及其控制、配电、修理室等的设置应保证电气安全距离和满足防火要求；排烟管道应伸出室外，且严禁在室内和排烟管道附近存放贮油桶。配套容量/kW 200 200~1500 200~3* 60~1000 4---控制特征，缺位为手动（普通型）机组；Z代表自动化机组；S代表低噪声机组；SZ代表低噪音自动化机组。柴油发电机组安全运行需注意的事项有哪些

（1）操作人员必须经过专门训练方可独立操作，操作电工还必须取得特种作业操作证；（2）保持机房整洁，发电机附近不得存放燃油或其他易燃物品，并设置消防器材。发生火灾时，必须迅速切断电源，进行扑救；（3）发电机到配电盘或用电设备的导线，必须绝缘良好，接头牢固，并应安装在铁管或线槽内，不得随便拖在地面；（4）发电机运行时，严禁接触带电部分；柴油机运行中，不得触及排气管和废气增压机等热源，以防烫伤；

（5）遇有“飞车”时，应迅速、果断设法切断燃油供给，使柴油机停止工作；

（6）酸性蓄电池在充电时严禁烟火，要求机房通风良好以防爆鸣。0^50 气门易发生的故障有严重磨损、烧损和断裂等。气门最易损坏的部位是气门锥面。造成磨损的原因是气门长期受到交变载荷的连续冲击和柴油在燃烧室内不完全燃烧所产生的积碳过多所致。气门烧损一般发生在排气门，当燃烧室内的高温废气从排气门的锥面中窜出时，易使气门头部出现烧损故障。气门断裂一般是由于气门卡死或安装不正确（弹簧锁困忘记装配，或弹簧锁围质量较差，气门锁夹安装位置不正确）所造成的。