

莱西酒店中央空调安装 酒店中央空调安装图 青岛百事特

产品名称	莱西酒店中央空调安装 酒店中央空调安装图 青岛百事特
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

通风管道排烟困难的问题：很多用户朋友们反映在使用过一段时间通风管道产品之后呢，该产品就会出现排烟出现问题情况，请问这种情况是何原因导致呢?西安伟业通风管道中心为您解答:

首先就是设计不合理:因在开业装修时预计的就餐人员饱和值低于现今就餐饱和值，后厨工作量增加，多台灶同时作业，原设计风机的转数低，排烟量小，莱西酒店中央空调安装，导致排烟不畅.解决方法:在排烟口加装风扇式四叶或是六叶排烟风机，提高排烟量，或更换大风量的风机;再有就是设备陈旧老化:部分厨房设备西安通风管道加工，陕西通风管道加工西安豫丰通风管道有限公司中的老式排油烟设备排油烟罩老化，导致烟罩漏风，排烟量降低.排烟风机老化导致转速降低，排烟量降低，老式排油烟设备的油烟管道都比较细(管径约300MM*300MM)，酒店中央空调管道安装，因长时间积存油垢又不方便清洗，也同样导致排烟效果不好.

后一点就是特别重要的是要加强平时通风管道设备保养和清洗工作，因为以上2点都可以通过我们前期的工作做好，通风管道清洗这个一块希望大家一定要重视起来.使用恰当，西安通风管道排烟会正常许多，也能使用更久.

如何降低通风管道的噪音

如何降低通风管道的噪音，在噪声控制要求高的场合，应选用低噪声通风管道设备。不同型号的通风管道设备在同一的风量、风压下、机翼型叶片的离心通风设备噪声小，前向版型叶片的离心通风设备噪声大。适当降低通风设备的转速。通风设备的旋转噪声与叶轮圆周速度10次方成比例，涡流噪声与叶轮圆周速度6次方（或5次方）成比例。故降低转速可降低噪声。

设计通风系统时，应尽量减少系统的压力损失。当通风系统的总量和压力损失较大时，可将其分为小系统。气流在管道内的流速不宜过高，酒店中央空调安装图，以免引起再生噪声。确定管道内气流流速应根据不同要求按有关规定选取

随着社会的进步，人民对生活质量的追求使得大空间建筑越来越多，酒店中央空调系统安装，对于这些大空间建筑的环境设备也要求在健康、舒适，以及能源有效利用等方面更趋合理，并不断完善因此，暖通空调设备如何适应这种需要也是现代大空间建筑暖通空调设计中值得注意和探讨的问题。此外，由于暖通空调系统的节能占建筑节能的主要部分，所以进行暖通通风管道空调的节能设计对于降低建筑物的能耗有着重要的作用。此外这还关系到国家能源安全、资源消耗和环境污染是关系国计民生和国家可持续发展的重要行业，因此，暖通空调设计的从业人员应给予足够的重视。

莱西酒店中央空调安装-酒店中央空调安装图-

青岛百事特由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。青岛百事特空调安装工程有限公司是山东 潍坊，冷热水系统的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在青岛百事特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创青岛百事特更加美好的未来。