

# 泰州周边伦茨变频器维修

产品名称	泰州周边伦茨变频器维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	111.00/台
规格参数	品牌:伦茨 型号日立变频:伦茨 产地:泰州
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

一、虽然进行了键输入，但显示内容不改变

- 1、被设定为不能写入参数
- 2、在多功能输入中输入了禁止写入参数
- 3、变频器正在运转过程中

二、操作面板上无任何显示

- 1、电源未接通
- 2、操作面板损坏或变频器损坏

变频器故障：电机不转动

原因：即使从控制端子进行输入，电机也不转动(频率指令与设定值相同)

- 1、运转指令未通过控制端子
- 2、正转指令和反转指令两者都设定成ON
- 3、在3线顺序的设定中输入了2线顺序(或者反过来)
- 4、频率指令的值过低

5、输入了多功能输入的运转指令切换

6、变频器控制电路端子的布线出错

三、加减速或连接负载时电机停止

1、负荷过大

2、运转中失速防止电平过低

变频器故障：垂直轴负荷施加制动时下落

原因：1、制动器顺序不良

3、电机的相间耐压不足

变频器故障：启动变频器时控制装置出现噪音/ AM收音机发出杂音

原因：变频器的开关引起的干扰

变频器故障：变频器运转后漏电断路器动作

安川变频器维修：606PC3V7PC5G3G5/P5656DC3676GL5VS-676VGLF7G7等系列 三菱变频器维修：FR-V200A140A240A024A044S500E500F500A500等系列 三垦变频器维修：L系列I系列M系列QS系列等系列 东芝变频器维修：VF-A5/A5PVF-A7VF-S7VF-S9VF-G3VF-H3VF-E3等系列

日立变频器维修：L50L100SJ100L300PJ300SJ300等系列

施耐德变频器维修：ATV08ATV16ATV28ATV58ATV68等系列

丹佛斯变频器维修：2822284030023003300430063011VLT2800VLT5000等系列

ABB变频器维修：160、1305、1336、1397等系列 台达变频器维修：VFD-A/HVFD-BVFD-MVFD-PVFD-SVFD-VVFD-L等系列 东元变频器维修：7200GA/PA7200JA7200MA7200CX7200GA等系列 松下变频器维修：DV551DV700TDV707TDV707HMIXMIS系列等系列 富士变频器维修、安川变频器维修、LG变频器维修、台达变频器修理、三垦变频器维修、三菱变频器维修、日立变频器维修、西门子变频器维修、ABB变频器维修、丹佛斯变频器维修，施耐德维修变频器、国产变频器，维修台达变频器，维修阿尔法变频器，维修英威腾变频器，维修易能变频器，维修安邦信变频器，维修台安变频器，森兰变频器维修，科姆龙变频器维修及各类软启动器维修，维修变频调速器维修供应变频器控制板 / 驱动板 / 二极管 / 整流器 / 仪表 安全栅 变频器 变送器 传感器 模块 变频器配件等。

OKUMA驱动器 1006?2312?0639024

OKUMA驱动板 E4809-770-138-A

OKUMA驱动板 E4809-820-016

OKUMA驱动板 E4809-770-107-A

OKUMA驱动板 E4809-770-113-B ( 1006-2106 )

OKUMA驱动板 E4809-045-145-B ( 1006-1107 )

OKUMA驱动板 E4809-045-145-C ( 1006-1107 )

OKUMA电路板 E4809-770-069-A

OKUMA电路板 E4809-045-229

MPR5

MPS10