

泰州周边优利康变频器维修

产品名称	泰州周边优利康变频器维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	111.00/台
规格参数	品牌:优利康 型号:优利康 产地:优利康
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

- 1、30KW以下为驱动板损坏；换机。
- 2、37KW以上霍尔损坏，更换霍尔。

ERR09（欠压故障）

驱动板上有器件损坏

更换驱动板

上电报ERR23（电机对地短路故障）

电机或者电机线缆绝缘失效导致对地短路

若确定变频器输出端不接线时仍报故障，则变频器损坏。

若变频器本身没有故障，则请排除变频器到电机之间或电机本身的故障。

上电一直显示HC

控制板与驱动板之间的连线松动，

请排除由于连线松动造成的问题

控制板芯片或者DSP板上有芯片损坏。

更换损坏的控制板或驱动板（与DSP板一体）

上电正常，按运行键就复位“HC”

风扇损坏

ABB变频器维修,可修复ABB变频器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等；ABB变频器维修：ACS150系列、ACS300系列、ACS350系列、ACS400系列、ACS500系列、ACS600系列、ACS800系列、ACS510系列、ACS550系列；ACS150 IP20系列变频器: ACS150-01E-02A4-2、ACS150-01E-04A7-2、ACS150-01E-06A7-2 ACS150-01E-07A5-2、ACS150-01E-09A8-2、ACS150-03E-01A2-4 ACS150-03E-01A9-4、ACS150-03E-02A4-4、ACS150-03E-03A3-4 ACS150-03E-04A1-4、ACS150-03E-05A6-4、ACS150-03E-07A3-4 ACS150-03E-08A8-4 ACS350 IP20系列变频器: ACS350-01E-02A4-2、ACS350-01E-04A7-2、ACS350-01E-06A7-2 ACS350-01E-07A5-2、ACS350-01E-09A8-2、ACS350-03E-01A2-4 ACS350-03E-01A9-4、ACS350-03E-02A4-4、ACS350-03E-03A3-4 ACS350-03E-04A1-4、ACS350-03E-05A6-4、ACS350-03E-07A3-4 ACS350-03E-08A8-4 ACS510 IP21系列变频器: ACS510-01-03A3-4、ACS510-01-04A1-4 ACS510-01-05A6-4、ACS510-01-07A2-4 ACS510-01-09A4-4、ACS510-01-012A-4、ACS510-01-017A-4 ACS510-01-025A-4、ACS510-01-031A-4、ACS510-01-038A-4 ACS510-01-046A-4、ACS510-01-045A-4、ACS510-01-060A-4 ACS510-01-072A-4、ACS510-01-088A-4、ACS510-01-096A-4 ACS510-01-125A-4、ACS510-01-124A-4、ACS510-01-157A-4 ACS510-01-180A-4、ACS510-01-195A-4 ACS510 IP54系列变频器: ACS510-01-03A3-4+B055、ACS510-01-04A1-4+B055、ACS510-01-05A6-4+B055 ACS510-01-07A2-4+B055、ACS510-01-09A4-4+B055、ACS510-01-012A-4+B055、ACS510-01-017A-4+B055、ACS510-01-025A-4+B055、ACS510-01-031A-4+B055 ACS510-01-038A-4+B055、ACS510-01-046A-4+B055、ACS510-01-045A-4+B055 ACS510-01-060A-4+B055、ACS510-01-072A-4+B055、ACS510-01-088A-4+B055 ACS510-01-096A-4+B055、ACS510-01-125A-4+B055、ACS510-01-124A-4+B055 ACS510-01-157A-4+B055、ACS510-01-180A-4+B055、ACS510-01-195A-4+B055 ACS550 IP21系列变频器: ACS550-01-03A3-4、ACS550-01-04A1-4、ACS550-01-05A4-4 ACS550-01-06A9-4、ACS550-01-08A8-4、ACS550-01-012A-4 ACS550-01-015A-4、ACS550-01-023A-4、ACS550-01-031A-4 ACS550-01-038A-4、ACS550-01-045A-4、ACS550-01-044A-4 ACS550 IP54系列变频器: ACS550-01-03A3-4+B055、ACS550-01-04A1-4+B055、ACS550-01-05A4-4+B055 ACS550-01-06A9-4+B055、ACS550-01-08A8-4+B055、ACS550-01-012A-4+B055 ACS550-01-015A-4+B055、ACS550-01-023A-4+B055、ACS550-01-031A-4+B055 ACS550-01-038A-4+B055、ACS550-01-045A-4+B055、ACS550-01-044A-4+B055 ACS550-01-059A-4+B055、ACS550-01-072A-4+B055、ACS550-01-087A-4+B055 ACS550-01-096A-4+B055、ACS550-01-125A-4+B055、ACS550-01-124A-4+B055 ACS550-01-157A-4+B055、ACS550-01-180A-4+B055、ACS550-01-195A-4+B055 ACS800-01系列直接转矩控制型变频器: ACS800-01-0003-3+P901、ACS800-01-0004-3+P901、ACS800-01-0005-3+P901 ACS800-01-0006-3+P901、ACS800-01-0009-3+P901、ACS800-01-0011-3+P901 ACS800-01-0016-3+P901、ACS800-01-0020-3+P901、ACS800-01-0025-3+P901 ACS800-01-0030-3+P901、