

城阳中央空调新风系统 百事特品质保证诚信

产品名称	城阳中央空调新风系统 百事特品质保证诚信
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

止逆阀门勤更换

如果已经把副烟道拆除，或是需要防止倒烟的效果更好，那么使用烟道止逆阀。一般情况下，油烟机的止逆阀效果不是很明显，而在烟道安装止逆阀可以保护油烟机，使烟道里的烟不会向管道和抽油烟机内倒灌。不过，安装止逆阀后要定期清洗，否则会使止逆阀呈打开状态，失去效果，而且烟道止逆阀h ao两年左右就更换一次。

通风管道排烟困难的问题：很多用户朋友们反映在使用过一段时间通风管道产品之后呢，该产品就会出现排烟出现问题情况，商场中央空调新风系统，请问这种情况是何原因导致呢?西安伟业通风管道中心为您解答:

首先就是设计不合理:因在开业装修时预计的就餐人员饱和值低于现今就餐饱和值，后厨工作量增加，商用中央空调新风系统，多台灶同时作业，原设计风机的转数低，排烟量小，中央空调新风系统一体，导致排烟不畅.解决方法:在排烟口加装风扇式四叶或是六叶排烟风机，提高排烟量，或更换大风量的风机;再有就是设备陈旧老化:部分厨房设备西安通风管道加工，陕西通风管道加工西安豫丰通风管道有限公司中的老式排油烟设备排油烟罩老化，导致烟罩漏风，排烟量降低.排烟风机老化导致转速降低，排烟量降低，老式排油烟设备的油烟管道都比较细(管径约300MM*300MM)，因长时间积存油垢又不方便清洗，也同样导致排烟效果不好.

后一点就是特别重要的是要加强平时通风管道设备保养和清洗工作，因为以上2点都可以通过我们前期的工作做好，通风管道清洗这个一块希望大家一定要重视起来.使用恰当，西安通风管道排烟会正常许多，也能使用更久.

新风系统安装在2003年就被列为法规成为一种房屋标配。在2008年新风系统在日本的销售量为1500万台，

城阳中央空调新风系统，据日本相关协会调查显示：新风系统的市场年增长率为23.51%。公司以及家庭都安装了新风系统，已经成为了一种房屋标配，是衡量房屋合格的一项标准。1956年英国颁布了《清洁空气法案》1968年又颁布了一项清洁空气法案，1974年出台《空气污染控制法案》，2001年伦敦市发布了《空气质量战略草案》。英国从1977到1999年，新风系统在英国的销售量已经突破7500万台，97.81%的家庭都已经安装上了新风系统，其基本上属于每家每户都在享受新风系统了

城阳中央空调新风系统-百事特品质保证诚信由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。青岛百事特空调安装工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！