

# 除铁器 干粉电磁除铁器 江川磁选机

产品名称	除铁器 干粉电磁除铁器 江川磁选机
公司名称	淄博市淄川江川机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市淄川经济开发区南五公里（康家坞工业园）
联系电话	13053393931 13053393931

## 产品详情

### 永磁/电磁除铁器选择

用除铁器须同时考虑物料的含铁情况、除铁要求、使用环境和除铁器自身的特性。下面简单的向大家介绍一下选用除铁器注意事项。

1、当物料中含铁较多时，应选用具有连续排铁能力的自卸式电磁、永磁除铁器。2、当物料中含铁较少时，宜选用人工卸铁式电磁、永磁除铁器。适当降低悬挂高度，有利于除铁。3、当物料中含铁很少时，应选用GJT系列金属探测仪和强励磁自卸式电磁除铁器配合使用，省电节能，除铁效果好。4、当电力容量受限制时，应选用永磁除铁器。5、当使用环境粉尘较严重时，除铁器，应选用全封闭结构的除铁器，泥浆除铁器，如RCDB、RCDD等系列电磁除铁器或RCYB、RCYD等系列永磁除铁器。

### 盘式除铁器卸铁操作方法

#### 注意事项：

1、对于自动卸铁式除铁器，启动时人员不要站在其正前方向以免其携带铁器伤人。2、运转中应注意其运行是否平稳，是否有异常杂音以及其除铁情况、，注意卸铁胶带不得跑偏、划裂。输煤皮带运转期间，一般不停除铁器。3、运转中密切注意励磁体的温度和风扇运转情况，当超过100摄氏度时必须停机检查。4、盘式除铁器卸铁操作方法：按下配电柜上向前或向后按钮，行车电磁铁到合适位置，按下励磁停止按钮，待盘体上所有铁器卸净后再将其返回原有位置，开启励磁。5、运输煤皮带停车后，将其吸起的铁器全部卸净后再停除铁器。除铁器停车期间应检查其运转部位

是否缺油，应及时维护和保养。

1、料层较厚、物料粒度较大时，宜选用磁除铁机；或大一级或大二级超型号选用普通除铁机；也可多级除铁；多级除铁应尽可能选用铁器安装在皮带机头部使用。2、对杂铁除净率要求较高时，干粉电磁除铁器，也可采用不同工作方式的除铁设备配合使用，如皮带机头部采用永磁滚筒，电厂除铁器，皮带机中部选用带式除铁机。3、现场环境粉尘较严重时，应选用全封闭结构的除铁机。4、电力容量不足时，应选用永磁除铁机。5、物料中含杂铁较多时，应选用自卸式除铁机。

除铁器-干粉电磁除铁器-江川磁选机(诚信商家)由淄博市淄川江川机械厂提供。行路致远，砥砺前行。淄博市淄川江川机械厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!