

# 格瑞德排烟防火阀，70度防火阀制造商，防烟防火调节阀定做，防爆轴流风机

产品名称	格瑞德排烟防火阀，70度防火阀制造商，防烟防火调节阀定做，防爆轴流风机
公司名称	山东德州风机制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:格瑞德 型号:JGF-8 产地:德州
公司地址	德州市经济技术开发区
联系电话	18888216555

## 产品详情

格瑞德排烟防火阀，70度防火阀制造商，防烟防火调节阀定做，防爆轴流风机

多叶排烟口PYK-3 I

II型9(SD)通常用于安装于楼新梯前室、排烟竖井的墙上，亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。

适用 多叶排烟口一般安装在过道或防烟前室，平时常闭，发生火灾时烟感探头发火警信号，控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。性能 电讯号DC24V ± 2.4V将阀门打开。远距离手动可使阀门打开远距离手动复位。温度达到280 时阀门关闭阀门动作后输出开启信号，根据用户要求可以与其他设备连锁。

1、防排烟风机不能正常启动，有时返转，影响出风量。

2、机械防排烟系统的排烟量偏小，正压送风量不足，满足不了设计的要求。

3、自然排烟时开窗面积不足，位置偏高，不能方便开启，影响使用功能。

4、设置机械排烟的地下室，未设置送风量不小于排烟量50%的送风系统。

5、地下室机械排烟系统的排烟口，与排风口不能联动切换。

6、排烟口、送风阀打开不能联动风机启动。

7、通风、空调系统的风管穿越防火分区、穿越通风空调机房及重要的或火灾危险性大的房间、隔墙和楼板处未设置防火阀。

8、厨房、浴室、厕所等垂直排风管道，未采取防火回流的措施，未在支管上设置防火阀。

9、防排烟风机远程不能停止，并未设手动直接控制，原有的大部分工程防排烟风机远程控制均能启动，但远程停止不能实现。

10、同一楼层的几个送风阀、排烟口的反馈信号未串接。

11、排烟风机入口处和在排烟支管上未设排烟防火阀，排烟防火阀未与排烟风机联锁，平时不能自动关闭。

12、送风口设置位置偏高，排烟口设置位置偏低。

13、正压送风系统的新风入口设置位置不当，影响使用。

14、防排烟风机设计安装位置不当，屋面有烟道、幕墙影响。

15、机械加压送风系统的吸入口未设置止回阀或与风机联锁的电动阀。

16、控制室不能显示通风和空气调节系统防火阀的工作状态，且不能关闭联动的防火阀。

17、地下室的排烟系统设置未能与人防协调好，排出的烟被人防门挡回等，影响排烟效果。

18、排烟风机与排烟风管道连接的软接头采用普通帆布（应采用三防布）。

19、防火阀、排烟防火阀未设置独立支架及未做防火处理。

20、任一排烟阀开启时，排烟风机不能自动启动。

21、屋面正压送风进风口，未安装防虫鸟网，风管法兰软连接未跨接接地。

22、砖砌的竖风井漏风，因内表面未粉刷，竖井底部未封堵，竖井内有垃圾未清理干净。

23、防排烟分区不按规范要求设置档烟设施，有相当一部分工程尤其是大型商场设置机械排烟的部位，未按照规范要求设置档烟垂壁。

24、设置在屋面的送风、排烟风机阀门未能设置日晒雨淋避档防护设施。

25、屋面的排烟出口和新风吸入口两者相隔距离少于8米，新风口未高出排烟口5米的高度，未错开设置高度。

