

格瑞德微穿孔板消声器厂家，阻抗复合消声器厂家电话，消声静压箱定制

产品名称	格瑞德微穿孔板消声器厂家，阻抗复合消声器厂家电话，消声静压箱定制
公司名称	山东德州风机制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:格瑞德 型号:1000*630 产地:德州
公司地址	德州市经济技术开发区
联系电话	18888216555

产品详情

格瑞德微穿孔板消声器厂家，阻抗复合消声器厂家电话，消声静压箱定制

消防排烟风机的叶轮保养保护常识，期望经过我们的介绍可以更好地帮助到我们了解，下面我们来详细了解一下，如下：

保养一、铲除风机叶轮表面的尘埃、油、锈杂质，使之显露金属。

保养二、查看风机叶片是否有裂纹等缺点，如有裂纹等缺及时处理。用KB450耐磨焊丝对风机叶片的磨损、损害部位补焊，叶片和侧板磨损部位进行耐磨堆焊5mm厚并，保证堆焊处油滑过渡，部分可焊到8mm厚，磨损较焊成搓衣板状条纹。

保养三、风机叶片堆焊进程要分段焊接，尽量控制热输入，并开释，减小叶片变形。

保养四、堆焊进程要对称施焊。

排烟风机在工业中有哪些重要作用

在现代工业中，使用多的是排烟风机，那么排烟风机具有哪些重要作用呢？

- 1、排烟风机百叶窗通过自动控制系统实现风机。百叶的自动开启和关闭达到防水、防尘、美观的效果。
- 2、排烟风机噪音低、风量大、耗电少、降温效果明显；
- 3、排烟风机既可抽风、也可吹风。！

4、排烟风机的降温效果好，投入成本少。可以用负压抽风和水帘降温系统为工厂车间通风降温除异味解决方案，让您的车间工作环境永远保持在约26-30度之间的舒适状态，您只需投入少量的成本就可以达到理想的效果。

消防排烟风机转速不稳定有哪些主要原因

高温排烟混流风机是一种优质的风机产品，其超高性能，大家已经非常熟悉了，不过在应用过程中也会出现一些转速不稳定的现象，这令广大用户比较担忧，下面向大家详细分析下消防排烟风机出现转速不稳定的主要原因：

- 1、消防排烟风机转速不稳定，可能是可控硅出现问题了，它开路、短路或者是内部接触不良。
- 2、可能是整流二极管出现问题导致的。
- 3、可调电阻时间太长，容易出现接不良的现象。
- 4、电子转子和整流子之间的碳刷还活着是碳粉不良，这样可以先调试电阻，然后再进行测试。

消防排烟风机出现转速不稳定的原因主要是这些，出现问题后广大用户也不用惊慌，我们对症下药，进行处理即可，如果大家还有任何疑问，都可以前来咨询，我们也可以进行免费上门维修服务。