

磁选机 铁矿磁选机 江川机械

产品名称	磁选机 铁矿磁选机 江川机械
公司名称	淄博市淄川江川机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市淄川经济开发区南五公里（康家坞工业园）
联系电话	13053393931 13053393931

产品详情

除铁机磁选是按矿物颗粒磁性的差别来进行分选的

除铁机磁选是按矿物颗粒磁性的差别来进行分选的。当矿物颗粒和脉石颗粒通过除铁机磁场时，由于矿粒的磁性不同，磁选机设备，在磁场的作用下，它们运动的方式不同。磁性矿粒受磁力的吸引，附着在除铁机的圆筒上，被圆筒带到一定的高度后，磁选机，脱离磁场从筒上利用高压冲洗水冲落。非磁性颗粒（脉石颗粒）在除铁机磁场中不受磁力的吸引，因而不能附着在圆筒上。除铁机得到两种产品，一种是磁性产品进入尾矿箱，另一种是非磁性产品进入精矿箱。

除铁器故障跳闸处理方法

除铁器故障跳闸。处理方法：1)检查控制柜内接线是否良好，绝缘是否正常。2)检查盘除电阻是否正常。3)检查盘除电缆绝缘是否正常，电磁磁选机，接线盒内是否进水受潮，铁矿磁选机，必要时进行烘干处理。3.故障现象：超限位报警。处理方法：查行走限位与接近开关配合是否良好，距离不应太远或太近，距离太远时限位不能正确动作，太近时会损坏接近开关。

1、带式除铁器含永磁和电磁)，一般选择手动行走小车。重型带式除铁器优选双轨手动组合行走架：轻

型带式除铁器一般选择单轨组合行走或单轨单车吊挂

2、非带式电磁除铁器：必须选择电动行走小车。以便电控自动吸，弃铁。轻型特别是三吊点的除铁器，一般选择电动单轨单车吊挂。重型设四吊点的除铁器可以选择电动双轨或单轨组合行走架。重型设三个吊点的可以选择电动单轨组合行走架

磁选机-铁矿磁选机-江川机械(诚信商家)由淄博市淄川江川机械厂提供。淄博市淄川江川机械厂是山东淄博,机械加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在江川机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创江川机械更加美好的未来。